



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem. Labajā pusē redzama 20.gs.2.puses piebūve.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Kreisajā pusē redzama 20.gs.2.p. silikātķieģeļu piebūve.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_fasade5
Dienvidaustrumu puses fasādes fragments. Redzamas abas 20.gs.2.puses piebūves.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113
001_fragments1
Ēkas dienvidu stūra fragments ar
gludo paksi, kas apakšējā daļā
sekundāri labots. Redzama metāla
savilce.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_fragments2
20.gs.1.cet. dekoratīvi griezts spāres gals.



Kaarlja_Miilenbaha_11_88010130113001_dzega1
20.gs.1.cet. dēļu dzega.