



Lielaa_33_88010130006001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Priekšplānā – 20.gs. sākuma piebūve.



Lielaa_33_88010130006001_fasade2
Skats uz ēkas ielas fasādes daļu no ziemeļaustrumiem. A – 2.stāvs uzcelts 20.gs.2.pusē.



Lielaa_33_88010130006001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidiem. Kreisajā pusē 19.gs.2.puses piebūves.



Lielaa_33_88010130006001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Lielaa_33_88010130006001_fasade5
Skats uz rietumu fasādes piebūvi (19.gs.2.puse) no dienvidrietumiem.



Lielaa_33_88010130006001_
fragments1
Skats uz 19.gs.4.cet. piebūvi
dienvīdu (pagalma) fasādei.
Norisinās bojāto konstrukciju
nomainīšana.



Liela_33_88010130006001_fragments3
Skats uz 20.gs. sāk. paaugstinātu ateju izbūvi. Saglabājies oriģinālais robdēlis.



Liela_33_88010130006001_
fragments5
19.gs.4.cet.piebūves augšdaļa.



Lielaa_33_88010130006001_fragments7
Skats uz mezonīna zelmīni ar sākotnējo dzegu, logailas apdari un logu.



Lielaa_33_88010130006001_logs1
19.gs.4.cet.piebūves fragments ar
vēsturisko logu.



Liela_33_88010130006001_dzega1
Ēkas rietumu gala piebūves koka dzegas fragments.