

datējums	celtniecība	19.gs.1.puse, dom., līdz 1825.g.
	pārbūves	20.gs.sāk. mūra piebūve; 20.gs.1.cet. koka piebūve (dom., abas uzbūvētas vecāku konstrukciju vietā)
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; piebūve – koks
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks
jums	forma	divslīpju; piebūvēm – vienslīpes
	vēst. izbūves	1 – trīsstūrveida lodziņš
	jaunas izbūves	-
	materiāls	dakstiņi; pieb.-viļņ.azbestceme.loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	SA; VA; daļēji zudis apmetums
	sienas	SA; VA; JA ēkai; V un J dēļi piebūvei; VA un eksponēts ķieģeļu mūris piebūvei
	zeldmiņi	SA; V dēļi
	mezonīni	SA
logi	sākotnēji	5 aplodas
	vēsturiski	1; 2 aplodas mūra piebūvē
	pēc 20.gs.v.	5 K; 3 KN; 3 kompl.vērtnes KN
	aprīkojums	3 kompl.kāšu viras (20.gs.1.cet.)
slēgi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 kompl.kāšu viras; 1 fiksators
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda ar virslogu mūra piebūvē
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B
	pēc 20.gs.v.	1
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	-
dēkors	sākotnējs	dzega; starpdzega; palodzes
	vēsturisks	dēļu dzega; palodzes
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas un apkārtnes elementi		piebūvei spāres ar noapaļotiem galiem; 20.gs.1.cet.sētas betona stabi
īpaši nozīmīgas detaļas		-

adrese
Talsi, Kalēju iela 2

kadastrs	_88010130122001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	10.10.18

zudumi
V vai S piebūve pagalmā (bijusi 1841.g.); daļēji mainīts vēsturiskais ailojums; slēgi; jumta segums piebūvēm; domājams, oriģinālās kāpņu margas

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 25 %; apdare -70 %; dekors un detaļas – 70 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Neapmierinošs. Nepieciešams fasāžu un konstrukciju remonts, logu un durvju atjaunošana, daļēja nomaiņa, jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Ar apjoma proporcijām un arhitektonisko risinājumu atbilstoša apkārtējai vēsturiskai videi un labi iekļaujas kopējā apbūvē; skatā no redzama skatā no K.Mīlenbaha ielas

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret vēst. piemērotiem; apdares detaļu arhitektoniska sakārtošana, fasādes apmetuma atjaunošana; kāpņu margu un piebūves jumta seguma (uz skārdu) nomaiņa

piezīmes
Datējumi hipotētiski; ēkas ZA galā garenienās izbūvēta caurejoša vēdināšanas atvere (iekšpusē redzama no mūra atstatus izbūvēta koka konstrukcija); ēkas rekonstr.gadījumā veicama izpēte (AMI)

datējums	celtniecība	19.gs.1.puse
	pārbūves	20.gs.1.cet. - piebūve pagalma fasādē; 20.gs.2.puse – malkas šķūnītis pie gala fasādes
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koka
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	koks
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju ar pusnošjauptiem galiem
	vēst. izbūves	1 trīsstūrveida lodziņš
	jaunas izbūves	-
	materiāls	akstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	S un V dēji
	zelmīņi	S dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1; 1 aploda; 1 piebūvē
	pēc 20.gs.v.	6 KN
	aprikojums	1 kompl.kāšu viras; 1 kompl.viru kāši
slēgi	sākotnēji	6; 4 x 1/2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	6 un 4 x 1/2 kompl.kāšu viras
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1 (daļ.slēdzene ar rokturi un noseglplāksni)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (pārbūv.augša)
	pēc 20.gs.v.	2
dekors	sākotnējs	Starpdzega (?)
	vēsturisks	dēļu dzega; lizēnas; logailu apmales; starpdzegas; reljefs cokola apmetums
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		20.gs.1.cet.sētas betona stabi
īpaši nozīmīgas detajas		sākotnējie slēgi ar aprikojumu

adrese
Talsi, Kalēju iela 4

kadastrs	88010130122002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	10.10.18

zudumi
vēsturiska nojume gala fasādē, domājams, virs durvīm

autentiskuma pakāpe	87%
apjoms –100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 65 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 80 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
Avārijas stāvoklis. Nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas rekonstrukcijā

novērtējums pilsētvidē
Būtiska vēsturiskās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nebūtu pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Ēkas vēsturiskajam būvperiodam atbilstošu logu atjaunošana; skursteņu galu pārmūrēšana un apmešana

piezīmes
daļa logi nav redzami; zemes līmenis virs pamatiem paaugstināts vienai pusei ēkas; ēkas rekonstr.gadījumā veicama izpēte (AMI)