

datējums	celtniecība	18.gs.2.puse
	pārbūves	20.gs.1.puse. (ēkas gals pārveidots mūra konstr.); 2 vēsturiskas piebūves pagalmā; 20.gs.2.puse (jumta izbūve ielas fasādē)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve; mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi; ķieģeļi
	sienas	koks; ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; piebūvēm – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	skārds; viļņotās azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S, V un J apmetums
	sienas	V dēji; V apmetums
	zeldmiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	7
	pēc 20.gs.v.	3K; 3KN; 15PL
	aprīkojums	1 kompl.; 1 rokoko, sekundāri izm.); 1
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3K; 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1(pārmūrēts)
	pēc 20.gs.v.	3
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēju dzegas; koka logailu apmales un palodzes; koka lizēnas
	pēc 20.gs.v.	koka logailu apmales
detajas un apkārtnes elementi		V karogkāta turētājs
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 1</b>

kadastrs	88010120213001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
slēgi; vēsturiskais jumta segums

autentiskuma pakāpe	66%
apjoms – 85%; jumta forma – 70%; būvgaldniecība - 28%; apdare - 70%; dekors un detajas – 75%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
nepieciešami lieli ieguldījumi. Fasāžu un konstrukciju remontdarbi. Būvgaldniecības izstrādājumu un jumta remonts. Krāsošanas darbi.

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Dakstīgu jumta seguma un slēgu atjaunošana; 20.gs.2.puses jumta izbūves likvidācija ielas pusē; neatbilstošo logu un durvju nomaigi pret vēsturiski atbilstošiem; apmest skursteņus

piezīmes
iespējams, mūra daļā saglabājušās sākotnējās koka ārsienu konstrukcijas

datējums	celtniecība	19.gs.1.puse
	pārbūves	19.gs.4.cet. (ēkas pārbūve); ap 1960.g. (uzbūvēts 2.stāvs un piebūve pagalmā)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	akmens; ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcementa lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums ar labojumiem
	sienas	V apmetums; J apmetums
	zelmīņi	J apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	12
	pēc 20.gs.v.	18K; 3PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	8 viru kāšu komplekti
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1KN
	aprīkojums	S kāšu viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	izmūrētas palodzes, lizēnas un starpdzegas
	pēc 20.gs.v.	izmūrētas palodzes
detāļas un apkārtnes elementi		J jumtiņš virs ieejas
īpaši nozīmīgas detāļas		ūdens pumpis

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 3/5</b>

kadastrs	88010120094001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
slēgi; aizmūrētas 3 durvjailas ielas fasādē

autentiskuma pakāpe	26%
apjoms – 35%; jumta forma – 0%; būvgaldniecība - 27%; apdare - 45%; dekors un detaļas – 25%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Sakarā ar apbūves zudumu Rožu un Laidzes ielas stūrī, kļuvusi par stūra akcentu un labi redzamu no vairāku ielu skatu punktiem; būtiska Laidzes ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot slēgus; izmūrēt visai ēkai pa perimetru vēsturiskajām atbilstošas starpdzegas; izveidot vēsturiskajām atbilstošas dēļu dzegas

piezīmes

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve pagalmā, izveidota noēja pagrabā)
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi (piebūvēm, labojumiem)
	sienas	ķieģeļi (nedaudz akmens)
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju; vienslīpes (pagalma korpusam un 20.gs.2.p. piebūvei)
	vēst. izbūves	2 S mezonīns
	jaunas izbūves	1 mezonīns
	materiāls	skārds; betona dakstiņi; viļņotās azbest l.
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S apmetums, labots; J apmetums
	zelmīņi	S apmetums
	mezonīni	S apmetums; J apmetums
logi	sākotnēji	1 aploda
	vēsturiski	4; 2 pagrabā
	pēc 20.gs.v.	11K; 1KN; 24PL; 1 velux tipa logs
	aprīkojums	2 viru kāši
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 fiksators
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	6K; 1KN; 1MET
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B; 1B ar lieveni
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; izmūrētas lizēnas un starpdzegas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	izmūrētas palodzes; apmetumā ievilkta lizēnas
detāļas un apkārtnes elementi		2MET enkuri; bruģis pagalmā
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 4</b>

kadastrs	88010120080001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
Slēgi; 20.gs.2.pusē vienstāvēigajai ēkas daļai pret Laidzes 6 pilnībā pārveidots logu un durvju ailojums

autentiskuma pakāpe	64%
apjoms – 85%; jumta forma – 85%; būvgaldniecība - 12%; apdare - 60%; dekors un detaļas – 80%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
slēgu un vēsturiskā dakstiņu jumta seguma atjaunošana; neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem; apmest silikātķieģeļu skursteņus

piezīmes
Visi datējumi hipotētiski; gala fasādē izskaldīta logaile; fasādē ir reklāmas uzraksti

datējums	celtniecība	18.gs.2.puse
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	koks
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	akstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	J apmetums
	zelmīņi	J apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3K; 3PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	koka logailu apmales
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 6</b>

kadastrs	88010120093001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
mainītas logailu proporcijas; 1 logaila aizmūrēta

autentiskuma pakāpe	55%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 0%; apdare - 25%; dekors un detaļas – 50%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
nesen veikti remotdarbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
slēgu atjaunošana; neatbilstošo logu un durvju nomaiga pret vēsturiski atbilstošiem; apmest silikātķieģeļu skursteņus

piezīmes

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet., ap 1880.g. (?)
	pārbūves	20.gs.50.,60.g. (piebūve pagalmā, kapitālais remonts)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	viļņotās azbestcimenta lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums, labots; J apmetums (piebūvei)
	sienas	S apmetums, labots; J apmetums (piebūvei)
	zelmīņi	S apmetums ar labojumiem
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	42K (20.gs.50.,60.g.); 1KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K (20.gs.50.,60.g.)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	2
dekor	sākotnējs	dēļu dzegas; izmūrētas starpdzegas un palodzes; apmetumā izvilкта starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	izmūrētas palodzes un "spoguļi"
detajas un apkārtnes elementi		4MET enkuri
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 8</b>

kadastrs	88010120007001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
balkons; slēgi; gala fasādē aizmūrētas 2 logailas; aizmūrēta durvjaila ielas fasādē

autentiskuma pakāpe	65%
apjoms – 80%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība - 0%; apdare - 75%; dekors un detaļas – 90%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa; noslēdz Rožu ielas skata perspektīvu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
atjaunot slēgus; apmest skursteņus; atjaunot vēsturiskajai ēkai atbilstošu jumta segumu

piezīmes
ēka, domājams, būvēta no divām daļām ar nelielu laika atstarpi

datējums	celtniecība	19.gs./20.gs.mija
	pārbūves	20.gs.1.cet. (piebūve pagalmā; mezonīns)
stāvu skaits		1 ar drempeli; 2 (pagalma piebūve)
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1; 1 mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcimenta lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums; J apmetums
	sienas	S apmetums
	zelmīņi	S apmetums
	mezonīni	V dēļi; J dēļi
logi	sākotnēji	1 aploda
	vēsturiski	2 (20.gs.1.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1KN; 11PL
	aprīkojums	1 komplekts viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1 (pārmūrēts)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; izmūrēta starpdzega, "spoguļi" un palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Izmūrētas 2 palodzes
detāļas un apkārtnes elementi		4MET enkuri
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 10</b>

kadastrs	88010120216001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
Aizmūrētas 2 un izveidota 1 jauna durvjaila galvenajā fasādē; aizmūrēts logs pagalma un durvis gala fasādē

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 8%; apdare - 75%; dekors un detaļas – 95%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
atjaunot slēģus; apmest skursteņus; atjaunot vēsturiskajai ēkai atbilstošu jumta segumu; neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem

piezīmes
vēsturisks šķūnis pagalmā

datējums	celtniecība	19.gs./20.gs.mija
	pārbūves	20.gs.1.cet. (piebūve pagalmā); 20.gs.2.puse (piebūve pagalmā un ēkas galā)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju; vienslīpes (piebūvēm)
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	4
	materiāls	akstiņi; viļņotās azbestcements loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums ar labojumiem
	sienas	S apmetums; V apmet. (pieb.); J apmet. (pieb., jumta izb.); skārds (jumta izb.)
	zelmīņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	7; 2(?)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7K; 2KN; 2PL
	aprīkojums	4 logiem stobrviru ar virpotiem galiem kompl.
slēgi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4kompl; 2 fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda ar virslogu
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B; 1BN
skursteņi	sākotnēji	2 (pārmūrēti gali)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; izmūrētas starpdzegas un palodzes; dekoratīva koka apdare verandai
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		S dekoratīvi griesti spāru gali; 10MET enkuri; robdēlis
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
<b>Talsi, Laidzes iela 10A</b>

kadastrs	88010120217001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
Slēgi; 1 aizmūrēta un 1 paplatināta loga zelmīni

autentiskuma pakāpe	66%
apjoms – 65%; jumta forma – 60%; būvgaldniecība - 43%; apdare - 70%; dekors un detaļas – 90%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
nepieciešami lieli ieguldījumi. Fasāžu un konstrukciju remontdarbi. Būvgaldniecības izstrādājumu un jumta remonts. Krāsošanas darbi.

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Likvidēt 20.gs.2.puses jumta izbūves; atjaunot slēgus; neatbilstošo logu un durvju nomaīņa pret vēsturiski atbilstošiem

piezīmes
pagalma fasāde apsekota daļēji