



Dzirnavu_1_88010120207001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem. Ēkas galā bijusi mūra piebūve, ielas fasādes centrālajā daļā lievenis. Tie likvidēti 20.gs.2.pusē.



Dzirnavu_1_88010120207001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem.



Dzirnavu_1_88010120207001_fasade5

Skats uz ēku no ziemeļiem. Jumta izbūves – 20.gs.20./30.gadi. Fasādes lejasdaļā labojums ar sarkaniem ķieģeļiem.



Dzirnavu_1_88010120207001_fragment1

1920./30.gadu jumta izbūve un logi.



Dzirnavu_1_88010120207001_fragments2
Vēsturiski logi ēkas dienvidaustrumu fasādes zelmīnī.



Dzirnavu_1_88010120207001_logs1
Vēsturisks logs.



Dzirnavu_1_88010120207001_logs2
Vēsturisks logs.



Dzirnavu_1_88010120207001_logs3
Vēsturiskas logailu apmales un kāšu
viras.



Dzirnavu_1_88010120207001_dzega2
Skats uz vēsturisku dēļu dzegu.