



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.





Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_fasade4  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.





Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_fragments1  
Vēsturiska (19.gs.1.p.) dēļu apdare un stūra rusti.  
Sekundārs skārda apšuvums fasādes lejasdaļā.



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_logs2  
Vēsturiskas (19.gs.1.p.) loga apmales. Vēsturisks logs.





Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_logs3  
Sākotnēja (19.gs.1.p.) loga aploda. Vērtnes sekundāras,  
tām izmantots sākotnējo logu aprīkojums.



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_durvis1  
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.





Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_durvis2  
Vēsturiska durvju lentveida kāšu vira.



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_durvis3  
Vēsturisks durvju fiksators aizvērtā stāvoklī.





Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001\_dzega1  
Vēsturiska dēļu dzega.



Kaarlja\_Miilenbaha\_5\_88010130085001  
\_detala1  
Vēsturisks karoga kāta turētājs.