



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidiem.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade6
Skats uz ēku (saimniecības) no dienvidaustrumiem. Redzamas 20.gs.2.puses pārbūves -
lievenis, kāpņu uzeja.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade7
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fasade8
Rietumu fasādes fragments.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_fragments1
Ēkas stūra fragments ar sākotnējām (19.gs.4.cet.) ķieģeļu starpdzegām, spāri un metāla enkuru.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_logs1
Sākotnējais (19.gs.4.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu ielas fasādē.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_logs2
Sākotnējais (19.gs.4.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu gala fasādē.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_logs3
Vēsturisks logs ar oriģinālo aprīkojumu pagalma fasādē.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_durvis1
Sākotnējā (19.gs.4.cet.) durvju aploda ar virslogu.
Vērtnes – 20.gs.2.p.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001_durvis2
Sākotnēji (19.gs.4.cet.) durvju slēgi.



Kaarlja_Miilenbaha_7_88010130115001
_durvis3
Iespējams, vēsturiskas durvis
saimniecības ēkā.