



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fasade1  
Skats uz ēku no rietumiem.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļiem. Redzamas vēsturiskās pagalma piebūves.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fasade4  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Redzamas vēsturiskās pagalma piebūves. Vidū - 20.gs.2.puses piebūve.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fasade5  
Skats uz ēku no austrumiem. Redzamas vēsturiskās pagalma piebūves. Labajā pusē - 20.gs.2.puses piebūve.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fasade6  
Ēkas dienvidaustrumu fasādes fragments ar eksponētu  
sākotnējo guļbaļķu sienu un zelmiņa pildrežģi.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fragments1  
Vēsturiski stūra rusti.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_fragments3  
19.gs.4.cet. Mezonīna stūra lizēna.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_logs1  
Vēsturisks logs.



Kaarlja\_Miilenbaha\_10\_88010130074001\_dzega2  
Vēsturiska dzega.