



Kaleeju\_4\_88010130122002\_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Gala fasādē zudusi vēsturiska nojume vai lievenis (redzams nospiedums). Tas demontēts pirms 20.gs.1.ceturkšņa apšuvuma uzlikšanas 1.stāvā.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Ielas fasādei apšuvums mainīts 20.gs.1.cet.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Pagalma fasādes piebūve un apšuvums - 20.gs.1.cet.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_fasade4  
Vēsturisks jumta logs.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_fragments2

Skats uz ēkas stūri ar dažāda perioda vēsturiskām apdares detaļām (starpdzega, dzega un lizēnas).



Kaleeju\_4\_88010130122002\_logs1

Vēsturiska loga aploda ar viru kāšiem ēkas austrumu gala zelminī.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_slegis2  
Vēsturisks logs ar aprīkojumu. Ailai saglabājušies sākotnēji slēgi.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_durvis1  
Vēsturiskas durvis, 20.gs.1.cet. Saglabājusies slēdzene ar atslēgas cauruma noseplāksni.



Kaleeju\_4\_88010130122002\_durvis2  
Vēsturiskas durvis ar aprīkojumu  
piebūvē.