



Laidzes\_10A\_88010120217001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidiem. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.2.pusē.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_fasade2  
Skats uz ēku no austrumiem. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.2.pusē.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_fasade3

Skats uz ēku no rietumiem. Priekšplānā esošā piebūve – 20.gs.1.cet. Otra pagalma piebūve un piebūve ēkas galā – 20.gs.2.puse. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.2.pusē.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_fragments1

Sākotnēja (19.gs./20.gs. mija) veranda ar oriģinālo dekoratīvo apdari.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_fragments2  
Sākotnējās (19.gs./20.gs. mija) verandas oriģinālās apdares fragments.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_logs1  
Sākotnējās (19.gs./20.gs. mija) verandas logs.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_logs2  
Sākotnējs (19.gs./20.gs. mija) logs un slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_logs3  
Sākotnējā (19.gs./20.gs. mija) loga un slēga aprīkojums.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_logs4  
Redzams sākotnējā "aklā" loga krāsojuma fragments.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_durvis1  
Sākotnējs (19.gs./20.gs. mija) virslogs.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_detala1  
Sākotnējs (19.gs./20.gs. mija) dekoratīvi griezts spāres gals.



Laidzes\_10A\_88010120217001\_dzega1  
Sākotnēja (19.gs./20.gs. mija) dēļu dzega un robdēlis.