



Liela_11_88010090013001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Ēkas labā puse (bij. koka šķūnis) pārbūvēta un mainīta apdare 20.gs.2.pusē.



Liela_11_88010090013001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



300
es

Liela_11_88010090013001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Liela_11_88010090013001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liela_11_88010090013001_fasade5
Skats uz ēkas rietumu galu (sākotnēji šķūņa daļu) no dienvidiem.



Liela_11_88010090013001_logs1
Sākotnējais logs ielas fasādē.
1900.g.



Lielaa_11_88010090013001_logs2
Sākotnējais vai 20.gs.sākuma logs
pagalma fasādē.



Lielaa_11_88010090013001_durvis1
Skats uz sākotnējo durvju aplodu ar virslogu.



Liela_11_88010090013001_dzega1
Skats uz 20.gs.2.pusē pārbūvētās ēkas daļas stūri ar dēļu dzegu.



Liela_11_88010090013001_detala1
Vēsturisks skurstenis.