



Liela_12_88010090073001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liela_12_88010090073001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Liela_12_88010090073001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Lielā piebūve - 20.gs.1.cet.; otra – 20.gs.2.puse.



Liela_12_88010090073001_fasade4
Skats uz fasādes daļu no ziemeļiem.



Liela_12_88010090073001_logs1
20.gs.sāk. logs ar aprīkojumu. Slēgi zuduši.



Liela_12_88010090073001_logs2
20.gs.sāk. loga aprīkojums.



Liela_12_88010090073001_logs3
20.gs.1.cet. logs ar aprīkojumu.



Liela_12_88010090073001_logs4
20.gs.1.cet.logs ar aprīkojumu. Augšējā vērtne zudusi.



Liela_12_88010090073001_logs5
20.gs.1.cet. logaila ar aplodu un apmali. Vērtne zudusi.
Saglabājušies viru kāši.



Liela_12_88010090073001_durvis1
Sākotnējie durvju slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.
Saglabājusies durvju aploda ar virslogu.



Liela_12_88010090073001_durvis2
20.gs.1.cet. durvis ar apmalēm.