



Liela_12_88010090073002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Liela_12_88010090073002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Ēkai zudusi galerija 2.stāva līmenī.



Lielaa_12_88010090073002_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Lielaa_12_88010090073002_logs1
Logailas aploda ar metālkaluma resti. 1930.g.



Liela_12_88010090073002_durvis1
Durvis. 1930.g.



Liela_12_88010090073002_durvis2
Durvis. 1930.g.