



Liela\_26\_88010120188001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Slīpais stūris 1.stāvā un jumta izbūve - 20.gs.2.puse.



Liela\_26\_88010120188001\_fasade2  
Skats uz ēkas gala fasādi no dienvidiem. Gala fasādē likvidēta 20.gs.2.puses vitrīna.





Liela\_26\_88010120188001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liela\_26\_88010120188001\_fasade6  
Skats uz ēku no ziemeļiem.





Lielaa\_26\_88010120188001\_fasade8  
Skats uz pagalma fasādes rietumu pusi no ziemeļiem.



Lielaa\_26\_88010120188001\_fasade9  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.





Lielaa\_26\_88010120188001\_fasade10  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Lielaa\_26\_88010120188001\_  
fragments2  
Gala fasādes fragments ar oriģinālo  
apdari un logu.





Lielaa\_26\_88010120188001\_  
fragments3  
Ielas fasādes fragments ar sākotnējo  
apdari un oriģinālo logu.



Lielaa\_26\_88010120188001\_detala1  
Sākotnējās spāres pagalma fasādē.





Lielaa\_26\_88010120188001\_logs1  
Sākotnējais logs.



Lielaa\_26\_88010120188001\_logs2  
Sākotnējais logs.





Lielaa\_26\_88010120188001\_logs3  
Sākotnējais logs pagalma piebūvē.



Lielaa\_26\_88010120188001\_slegis1  
Sākotnējie slēgi ar aprīkojumu.





Liela\_26\_88010120188001\_durvis1  
Sākotnējā aploda ar virslogu.