



Liela\_30\_88010120190001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liela\_30\_88010120190001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Vēsturiskā piebūve paaugstināta 20.gs.2.pusē.





Lielaa\_30\_88010120190001\_fasade3  
Skats uz ēku noziemeļiem.



Lielaa\_30\_88010120190001\_fasade4  
Skats uz ēku no rietumiem. Koka piebūve – 20.gs.2.puse.





Lielaa\_30\_88010120190001\_fasade5  
Skats uz ēkas R pusi no ziemeļrietumiem. Mainīts fasāžu ailojums. Koka piebūve  
– 20.gs.2.puse.



Lielaa\_30\_88010120190001\_fragments1  
Skats uz mezonīnu ēkas ziemeļu fasādē. Saglabājusies sākotnējā koka detaļu apdare,  
ieskaitot, frontona logailu.





Liela\_30\_88010120190001\_fragments3

Skats uz mezonīnu ēkas dienvidu fasādē. Saglabājusies sākotnējā koka detaļu apdare. Ēkai neatbilstošs reklāmas risinājums.



Liela\_30\_88010120190001\_fragments4

Sākotnējie koka apdares elementi (laboti) dienvidu fasādes mezonīnā. Domājams, frontonā saglabājies sākotnējais logs. Logailas apmales sekundāras.





Lielaa\_30\_88010120190001\_logs1  
20.gs.2.puses logs.



Lielaa\_30\_88010120190001\_dzega1  
Sākotnējās (labotas) dēļu dzegas fragments.