



Liela\_31\_88010130019001\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Liela\_31\_88010130019001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.





Liela\_31\_88010130019001\_ fasade3  
Skats uz ēkas austrumu fasādi.



Liela\_31\_88010130019001\_ fasade4  
Skats uz ēku no dienvidiem.





Lielaa\_31\_88010130019001\_fasade5  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Lielaa\_31\_88010130019001\_fasade6  
Skats uz ēkas pagalma korpusa rietumu fasādi. Iespējams, sienā daļēji, saglabātas 19.gs.4.cet. konstrukcijas (?).





Lielaa\_31\_88010130019001\_fasade7  
Skats uz ēkas rietumu fasādi no dienvidrietumiem.



Lielaa\_31\_88010130019001\_logs1  
Sākotnējs logs un ailas dekoratīvā apdare ar cementa lējuma dekoriem.





Liela\_31\_88010130019001\_detala1  
Sākotnēja cementa lējuma logailas apdare.



Liela\_31\_88010130019001\_detala2  
Mūra fragments ar sākotnējo krāsojumu (redzams zem šuvēm) un šuvojumu