



Liela_32_88010120191001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Fasādē zudis balkons.



Liela_32_88010120191001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Ēkas R galā 1881.gada piebūve.



Liela_32_88010120191001_fasade3
Skats uz ēkas austrumu fasādi
(gala).



Liela_32_88010120191001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļiem. Piebūve – 20.gs.2.puse (sākotnēji ēkai bijusi cita piebūve).



Liela_32_88010120191001_fasade8
Skats uz rietumu fasādes augšdaļu.



Liela_32_88010120191001_fragments1
Sākotnējā dzega un starpdzega.



Liela_32_88010120191001_
Fragments2
Sākornējā logailas apdare. Ailā
21.gs.sāk. plastmasas logs, kas
augšdaļā virs šķērša izgatavots bez
vērtnes.



Liela_32_88010120191001_fragments3
Sākotnējs metāla enkurs ēkas zelminī.



Liela_32_88010120191001_logs1
Sākotnējais logs.