



Lielaa\_43\_88010130083001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Zudis vēsturisks lievenis ar kāpnēm un balkonu, pārbūvētas sākotnējās durvju ailas.



Lielaa\_43\_88010130083001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Iespējams, 2.stāva vidusdaļa izbūvēta vēlāk kā malas ar frontonu (hipotēze, varētu pārbaudīt tikai ēkas izpētē).



Liela\_43\_88010130083001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liela\_43\_88010130083001\_fasade4  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.  
Mūra piebūve – 1968.gads.



Lielaa\_43\_88010130083001\_fasade5  
Skats uz ēkas dienvidu galu no  
dienvidaustrumiem.



Lielaa\_43\_88010130083001\_fragments1  
Skats uz ielas fasādes dienvidu gala frontonu. 20.gs.2.pusē 2.stāvā mainīts loga  
platums, viena loga likvidēta.



Liela\_43\_88010130083001\_logs2

Vēsturiska loga ar apmalēm. Logs, domājams, aizbūvēts pēc blakus ēkas uzcelšanas pēc 1886.gada. 20.gs.sākuma fotoattēlos analogas apmales visiem ielas fasādes logiem.



Liela\_43\_88010130083001\_dzega1

Sākotnēja starpdzega.