



Saules\_5\_88010130128001\_fasade1  
Skats uz ēku no austrumiem. Ēkas galā 20.gs.1.cet. ieejas piebūve.



Saules\_5\_88010130128001\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidiem.



Saules\_5\_88010130128001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļiem. Priekšpusē 20.gs.2.puses koka piebūve.



Saules\_5\_88010130128001\_fasade4  
Skats uz ēku no rietumiem. Labajā pusē 20.gs.2.pusē pārbūvētā veranda, kreisajā - koka piebūve.



Saules\_5\_88010130128001\_logs3  
Sākotnējs (19.gs./20.gs. mija) logs  
ar oriģinālo aprīkojumu, mūra  
palodzi un sandriku.



Saules\_5\_88010130128001\_logs4  
Ēkai atbilstošs 20.gs.2.puses logs mezonīnā.



Saules\_5\_88010130128001\_durvis1  
Sākotnējas (19.gs./20.gs. mija)  
durvis.



Saules\_5\_88010130128001\_detala1  
Sākotnējs (19.gs./20.gs. mijas) dekoratīvi griezts dēlis gar jumta apakšējo malu un  
dekoratīvi griezti spāru gali.