

datējums	celtniecība	18.gs.b. - 19.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.2.puse – nojauktas vēsturiskās pērbūves; 20.gs.2.p. pērbūve pagalmā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koka guļbūve gludajos pakšos; pērbūve – koka karkasa
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi; ķieģeļi
	sienas	tēsti balķi
	zelmīņi	tēsti balķi
jums	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; pērbūve – divslīpju
	vēst. izbūves	1 S
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcem.plāksnes; V skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA; VA; JA
	sienas	VA (ap 1865.g.); JA; V skārds cokoldajā; pērbūvei –J dēji; JA
	zelmīņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	10 aplodas
	vēsturiski	1;2 aplodas; atsev.vērtnes 9 S logiem
	pēc 20.gs.v.	10 K; 9 KN; vērtnes S un V logiem
	aprikojums	7 S un V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	dēļu vairogs
	aprikojums	8 logiem detaļas (viru kāši un fiksatori)
ārdurvis	sākotnējas	2 aplodas (1 virslogs pārvietots iekštelpā)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN; 1 V vērtņu un virsloga kopija
	aprikojums	V rokturis daļēji; 1/2 stobrviras ar virpot.gal.
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 pārbūvēts
	pēc 20.gs.v.	3
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; durvju portāls; logu apmales; durvju apmales pagalma durvīm; stūra lizēnas ar rustojumu; fakturēts cokola apmetums
	vēsturisks	logu apmales
	pēc 20.gs.v.	logu un durvju apmales
detaļas un apkārtnes elementi		20.gs.2.puses jumtiņš virs ieejas durvīm
īpaši nozīmīgas detaļas		S un V būvgaldniecība un ailu apdares elementi

adrese
Talsi, Baznīcas laukums 1

kadastrs	88010120193001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
dakstiņu jumta segums; slēgi; likvidēta vēsturiska durvju aila; vēsturiskas pērbūves

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms – 95 %; jumta forma –95 %; būvgaldniecība – 30 %; apdare -80 %; dekors un detaļas – 50 %	

arhitektoniskā vērtība – 2
ierindas apbūve/ Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6764

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētībūvnieciski nozīmīga stūra ēka, būtiska vēsturiskās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Dakstiņu seguma un slēgu atjaunošana; neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa; silikātķieģeļu skursteņu apmešana; 20.gs.2.puses veikala ieejas un jumta likvidāšana

piezīmes
Anketas sagatavošanā izmantota 2018.g. ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (autori – arh.K.Veinberga, J.Zviedrāns)

datējums	celtniecība	18.gs.b. -19.gs.sāk.
	pārbūves	19.gs.4.cet. - 2.stāvs un piebūve gar K.Mīlenbaha ie.; 20.gs.2.p. - lievenis, 2 jaunas piebūves, paplašina vēst.piebūvi
stāvu skaits		2; 3 gar K.Mīlenbaha ielu
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; divslīpju piebūvei gar K.Mīlenbaha ielu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	bez seguma
sienu apdare	pamati, cokols	VA, JA; J flīzes piebūvei
	sienas	VA; JA; J ķieģeļi un dēji piebūvēm; 1/2 pagalma fasādei zudis V apmetums
	zelmīņi	VA; JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 K; 10 KN; 16 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	3 B
	pēc 20.gs.v.	1 ar flīzēm N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	starpdzegas
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Baznīcas laukums 2

kadastrs	88010120211001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
balkons ar koka margām gala fasādē pret baznīcu; 1 durvis aizmūrētas; V koka dzega; slēgi logiem un durvīm

autentiskuma pakāpe	50%
apjoms – 80 %; jumta forma – nav; būvgaldniecība – 0 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 50 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu un jumta remonts (atjaunošana), krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētņēmnieciski nozīmīga stūra ēka, apjoms labi iekļaujas apkārtējā vēsturiskajā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret piemērotiem; slēgu, koka dzegas un vēsturiski piemērota jumta seguma atjaunošana (dakstiņi, skārds)

piezīmes
2015.g. ugunsgrēkā nodega jumts

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	19.gs.b./20.gs.sāk. – mezonīns pag.fasādē un piebūve (?); 1965.g. - remonts; 20.gs.2.puse – koka piebūve
stāvu skaits		1; piebūvei – 2
Konstrukcija		Jaukta – mūra/koka; piebūve – koka
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	ķieģeļi; koks
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju, daļēji ar pusnošļaupumu
	vēst. izbūves	S 2 mezonīni ielas fas.; V mezonīns pag.
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņ.azbestcem.pl. (apakšā skaidas); skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JA
	sienas	SA; VA; JA, J dēji
	zelmīņi	S un V dēji
	mezonīni	S un V dēji
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	11 K; 6 PL; 8 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 K; 1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	2 B
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; starpdzega; lizēnas
	vēsturisks	logailu apmales
	pēc 20.gs.v.	logailu apmales; lizēnas
detāļas un apkārtnes elementi		2 metāla enkuri
īpaši nozīmīgas detāļas		bruģis pagalmā

adrese
Talsi, Baznīcas laukums 3

kadastrs	88010120053001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
iespējams, pagalma pusē bijusi galerija; likvidētas vēsturiskas durvis pagalma puses mezonīnā; dakstiņu jumta segums; slēgi

autentiskuma pakāpe	58%
apjoms – 80 %; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 60 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Neapmierinošs. Nepieciešams daļējs konstrukciju remonts, fasāžu, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas apkārtējā vidē un ir nozīmīga laukumu ierobežojošās apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Dakstiņu seguma un slēgu atjaunošana; neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa; šauro apšuvuma dēlīšu nomaiņa uz platākiem; silikātķieģeļu skursteņu apmešana; pagalma fasādes sakārtošana

piezīmes
Ēkas apjoma izmaiņu datējumi hipotētiski; iespējamā vēsturiskas galerijas pastāvēšana noskaidrojama arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijā

datējums	celtniecība	1567.g.
	pārbūves	1712.g.jauns tornis; 1730.g. - jauna draudzes telpa; 1873.g. pārbūve; 1888.g.- jauns transepts, 2 kapliņas, portāls, altāra daļa)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	mūra
	zelmīņi	mūra
jums	forma	Tornim četrslīpju; draudzes telpai divslīpju ; vienslīpes piebūvēm; piecslīpju apsīdai
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J un V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	
	sienas	VA; JA
	zelmīņi	VA; JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	21; 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprikojums	20 kāšu viras, stūreņi
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	3; 1 (20.gs.vidus)
	pēc 20.gs.v.	1 METN;
	aprikojums	3 V viras; 1 V slēdzene; 1 (20.gs.vidus)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dzegas; fiālas; zobinājuma joslas; reljefs cokola apmetums
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		Gailis un 4 pulksteņi tornī; metāla krusts
īpaši nozīmīgas detajas		būvsgaldniecības izstrādājumi

adrese
Talsi, Baznīcas laukums 4

kadastrs	88010120192001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
Torņa logailu aizpildījums

autentiskuma pakāpe	96%
apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvsgaldniecība – 90 %; apdare -90 %; dekors un detaļas – 100 %	

arhitektoniskā vērtība – 2
valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6765

kultūrvēsturiskā vērtība – 1
Kultūrvēsturiski unikāla ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
pilsētas silueta simbols

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
-

piezīmes
Anketā baznīcas būvvēsture apskatīta atbilstoši apjoma izmaiņām