

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| datē-jums | celtniecība | 18.gs. |
| | pārbūves | 19.gs.2.cet. – lievenis; 20.gs.20./30.gadi – jumta izbūves; 20.gs.2.puse (?) – nojaukta mūra piebūve, lievenis, jumta izbūve |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | koka; pagalma fasādes lejasdaļas fragments labots ar sarkaniem ķieģeļiem |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmeņi; ķieģeļi |
| | sienas | koks |
| | zelmīņi | koks |
| jumts | forma | divslīpju ar pusnošļauptiem galiem |
| | vēst. izbūves | 2 (20.gs.20./30.gadi) |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | skārds |
| sienu apdare | pamati, cokols | VA; JA |
| | sienas | VA; JA; J dēji |
| | zelmīņi | J dēji; JA |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 20; 1 aploda |
| | pēc 20.gs.v. | 6 Pl |
| | aprīkojums | 1 |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | 2 kompl.viru kāši; 3 kompl.fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1 METN |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 5 (2 N) |
| dēkors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | dēļu dzega; lizēnas; logailu apmales |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| detāļas un apkārtnes elementi | | - |
| īpaši nozīmīgas detāļas | | - |

| |
|-------------------------------|
| adrese |
| Talsi, Dzirnavu iela 1 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120207001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 03.10.18 |

| |
|---|
| zudumi |
| mūra piebūve; lievenis ielas fasādē; dakstiņu jumta segums; slēgi; jumta izbūve un ieejas durvis ielas fasādē |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 56% |
| apjoms – 90 %; jumta forma – 100 %; būvģaldniecība - 25 %; apdare – 25 %; dekors un detaļas – 40 % | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|-----------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 2 |
| Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka |

| |
|------------------------------------|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 2 |
| Labs. Nepieciešams fasāžu remonts |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvidē |
| ainaviski nozīmīga brīvstāvoša ēka, apjoms un fasāžu arhitektūra kontekstā ar apkārtnējo vēsturisko vidi |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| lieveņa un dakstiņu seguma atjaunošana; neatbilstošo logu un durvju nomaigā |

| |
|---|
| piezīmes |
| Ēkā dzīvojis dzejnieks Aleksandrs Pelēcis |