

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| datē-jums | celtniecība | 1864.g.- 1870.gadu sākums |
| | pārbūves | 19./20.gs.mija - daļēji pacelē ēkas jumtu un izbūvē 2.stāvu; 1959.g. - kapitālais remonts, paplašina piebūvi |
| stāvu skaits | | 1; daļai 2 |
| Konstrukcija | | mūra ar pildrežģi (?) zelnini; piebūvei jaukta mūra/koka konstrukcija |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmeņi |
| | sienas | ķieģeļi; koks |
| | zelnini | koks; ķieģeļi (?); piebūvei - koks |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | Viļņ.azbestcem.loksnes, apakšā skaidas |
| sienu apdare | pamati, cokols | SA; JA |
| | sienas | SA; VA; JA |
| | zelnini | SA; VA |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | 1; 1 aploda |
| | vēsturiski | 3 |
| | pēc 20.gs.v. | 4 K; 9 KN; 4 PL |
| | aprikojums | - |
| slēģi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | 3 un 1/2 kompl.fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 1 aploda ar virslogu |
| | pēc 20.gs.v. | 1 K (1959.g.) |
| | aprikojums | - |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1 B |
| skursteņi | sākotnēji | 3 (pārmūrēta augšdaļa) |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | dēļu dzega; mūra palodzes |
| | vēsturisks | koka apmales |
| | pēc 20.gs.v. | reljefas apdares plāksnes piebūvē (1959.gads ?) |
| detajas un apkārtnes elementi | | - |
| īpaši nozīmīgas detajas | | - |

| |
|----------------------------|
| adrese |
| Talsi, Kalna iela 1 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120196001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 02.10.18 |

| |
|--|
| zudumi |
| Sākotnēja piebūve ziemeļaustrumu fasādē; skaidu jumta segums; durvis ielas fasādē; slēģi |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 61% |
| Apjoms – 90 %; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība – 5 %; apdare -50 %; dekors un detaļas – 70 % | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|---|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 4 |
| Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 4 |
| Neapmierinošs. Nepieciešams fasāžu un konstrukciju remonts, logu un durvju nomaiņa, jumta remonts, krāsošanas darbi |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| Ēka ir nozīmīgs ielas ainavas elements, labi iekļaujas apkārtējā vidē un ir viena no retajām ēkām, kas saglabājusies ielas frontes apbūvē |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| nomainīt ēkai neatbilstošos būvgaldniecības izstrādājumus un jumta segumu pret vēsturiski piemērotiem; atjaunot slēģus; remontēt šobrīd ēku degradējošo fasāžu apmetumu |

| |
|----------|
| piezīmes |
| - |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| datējums | celtniecība | 1867.g. |
| | pārbūves | Piebūve, lievenis – 20.gs.sāk. ; 1959.g. - daļēji remontēta, jauns jumta segums |
| stāvu skaits | | 1; 2 piebūvei |
| Konstrukcija | | koka |
| sienu materiāls | pamati, cokols | mūra |
| | sienas | koka |
| | zelmīņi | koka |
| jumts | forma | divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūvei divslīpju |
| | vēst. izbūves | 3 (dažāda perioda 2+1) |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | viļņ.azbestcem.loksnes; V skārds |
| sienu apdare | pamati, cokols | SA; VA; daļēji skārds |
| | sienas | S un V dēļi; VA |
| | zelmīņi | S un V dēļi; VA |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | ? |
| | vēsturiski | 4; 1 aploda |
| | pēc 20.gs.v. | ? |
| | aprīkojums | 1 kompl.kāšu viras |
| slēgi | sākotnēji | 9 |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | 9 kompl.kāšu viras un fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējas | 1 (19.gs.1.p.,dom., izmantotas atkārtoti) |
| | vēsturiskas | 1 aploda ar virslugu |
| | pēc 20.gs.v. | 1 KN |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 1 B |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 2 (augšdaļa pārmūrēta) |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | dēļu dzega; logu un durvju apmales; lizēnas |
| | vēsturisks | logu un durvju ailu apmales; lizēnas |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| detāļas un apkārtnes elementi | | - |
| īpaši nozīmīgas detāļas | | 19.gs.1.puses durvis |

| |
|----------------------------|
| adrese |
| Talsi, Kalna iela 3 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120195001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 02.10.18 |

| |
|--|
| zudumi |
| kāpnes uz 2.stāvu piebūvē; dakstiņu jumta segums |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 88% |
| apjoms –100 %; jumta forma –100 %; būvgaldniecība -80 %; apdare -60 %; dekors un detaļas –100% | |

| |
|---|
| arhitektoniskā vērtība – 4/2 |
| ierindas apbūve; potenciāls Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis |

| |
|-----------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 2 |
| Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums -3 |
| Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| Atsevišķi stāvoša ainaviski nozīmīga ēka, apjoms kontekstā ar apkārtni vidi |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| dakstiņu jumta seguma atjaunošana |

| |
|---|
| piezīmes |
| ēka apsekota tikai no ielas un iespēju robežās no blakus gruntsgabaliem; visus logus neredz |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| datē-jums | celtniecība | 1903.-1909.g. |
| | pārbūves | 1920.gadu vidus – telpu pārbūve pasta un vajadzībām; 1960.g. - jauns korpus |
| stāvu skaits | | 2; tornim 3 |
| Konstrukcija | | mūra |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmeņi; ķieģeļi |
| | sienas | ķieģeļi |
| | zelmīņi | ķieģeļi |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | 2 |
| | materiāls | viļņ.azbestcem.l. (apakšā skaidas); skārds |
| sienu apdare | pamati, cokols | SA |
| | sienas | SA; VA |
| | zelmīņi | - |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | 20; 1 aploda |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 11; 5 KN; 2 PL |
| | aprīkojums | 1 (kāšu viras, redzamas) |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 4 KN |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | 2 |
| | vēsturiski | 1 |
| | pēc 20.gs.v. | 1 |
| dekors | sākotnējs | Dzegas un starpdzegas; logailu apmales un sandriki, palodzes; apmetumā ievilkti rusti |
| | vēsturisks | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| detāļas un apkārtnes elementi | | loga reste ar atkarpēm; sākotnējs vēja rādītājs ar gadskaitli |
| īpaši nozīmīgas detāļas | | - |

| |
|----------------------------|
| adrese |
| Talsi, Kalna iela 4 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120197001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 02.10.18 |

| |
|---|
| zudumi |
| 1 logs aizmūrēts; paplašināta aila pagalma piebūvē; koka piebūve austrumu fasādei; skaidu jumta segums galvenam korpusam, piebūvei dakstiņi; sēta ar vārtiem; pagalmā bijusi sekundāra nojume |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 82% |
| apjoms – 90 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība -60 %; apdare -90 %; dekors un detaļas – 90 % | |

| |
|---|
| arhitektoniskā vērtība – 4/3 |
| ierindas apbūve; potenciāls vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis |

| |
|-----------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 2 |
| Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums -3 |
| Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvidē |
| Ainaviski nozīmīga ēka, redzama no galvenajiem skatu punktiem; labi iekļaujas apkārtējā vidē un ielas apbūvē |

| |
|--|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| Fasāžu remonts, zudušo detaļu atjaunošana; vēsturiski nepiemēroto durvju un logu nomaiņa, jumta seguma maiņa |

| |
|---|
| piezīmes |
| Ēkas piebūve (1960.g.) ziemeļaustrumu pusē nav anketēta |

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| datējums | celtniecība | 1856.g. |
| | pārbūves | 1952.g. - esošā pagalma piebūve, ēkas remonts un dzīvokļu izbūve |
| stāvu skaits | | 1,5 |
| Konstrukcija | | mūra |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmeņi |
| | sienas | ķieģeļi |
| | zelmīņi | ķieģeļi |
| jums | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | 2 mezonīni |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | viļņotā azbestcimenta loksnes |
| sienu apdare | pamati, cokols | VA; JA |
| | sienas | SA; VA; JA |
| | zelmīņi | SA; VA |
| | mezonīni | SA; VA |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 8 (1952.g.); 8 K; 3 K (apaļie); 8 KN; 6 PL |
| | aprīkojums | - |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1 (1952.g.) |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 4 |
| dekors | sākotnējs | dēļu dzega (atjaunota); portāli; starpdzegas; apaļo logailu apmales apmetumā |
| | vēsturisks | - |
| | pēc 20.gs.v. | īejas portāls (rustots) un loga nišas apdare – 1952.g. |
| detajas un apkārtnes elementi | | 3 metāla enkuri |
| īpaši nozīmīgas detajas | | - |

| |
|----------------------------|
| adrese |
| Talsi, Kalna iela 5 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120205001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 02.10.18 |

| |
|--|
| zudumi |
| aizmūrēta loga aila un 2 durvju aillas; sandriki virs portāliem un apaļi nelieli lodziņi virs tiem; dakstiņu jumta segums; mūra kāpnes |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 80% |
| apjoms – 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 50%; apdare -80 %; dekors un detaļas –70 % | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 3 |
| Kultūrvēsturiski vērtīga ēka |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums -2 |
| Labs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| Labi iekļaujas apkārtējā vidē, vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves sastāvdaļa |

| |
|--|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| jumta seguma nomaīņa, neatbilstošo logu nomaīņa pret stilistiski atbilstošiem; jumtiņu atjaunošana virs aizmūrētajiem portāliem; silikātķieģeļu skursteņa pārmūrēšana, pārējo skursteņu galu pārmūrēšana |

| |
|--|
| piezīmes |
| Bijusi Ziemas sinagoga; 1937.gadā notikusi ēkas rekonstrukcija bez apjoma izmaiņām |

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| datē-jums | celtniecība | 19.gs.1.p. (iesp., sākotn. 1stāvīgs brūzis ?) |
| | pārbūves | 1874.-1892.g. - esošais apjoms; 20.gs. 20.gadi/30.gadu sāk. - pagalma piebūve; 20.gs.vidus – remonts bez apjoma izmaiņām |
| stāvu skaits | | 2 |
| Konstrukcija | | Jaukta: 1.st.-mūra, 2.st. -koka |
| sienu materiāls | pamati, cokols | mūra; daļēji betona apmale |
| | sienas | ķieģeļi; koks |
| | zelmīņi | koks |
| jums | forma | divslīpju; piebūvei vienslīpes |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | viļņ.azbestcem.loksnes (apakšā skaidas) |
| sienu apdare | pamati, cokols | daļēji betona apmale |
| | sienas | VA; V dēļi |
| | zelmīņi | V dēļi; J dēļi |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 10; 5 aplodas |
| | pēc 20.gs.v. | 10 K; 4 KN; 7 PL |
| | aprikojums | 4 kompl.kāšu viras, stūreņi; 3 viru kāši |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | 6 kompl.kāšu viras; 3 kompl.un 3.fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 2 aplodas ar virslogu |
| | pēc 20.gs.v. | 2 KN (vērtnes) |
| | aprikojums | - |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1; 1 N |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | dēļu dzega; dekoratīvais apmetums; 1 loga apmales; profilētas koka palodzes |
| | pēc 20.gs.v. | logailu apmales; vienkāršas koka palodzes |
| detajas un apkārtnes elementi | | robdēlis zem jumta seguma |
| īpaši nozīmīgas detajas | | - |

| |
|----------------------------|
| adrese |
| Talsi, Kalna iela 7 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120206001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 02.10.18 |

| |
|---|
| zudumi |
| dakstiņu jumta segums; vēsturiski 2.stāvs bijis apmests (vismaz 20.gs.sākumā) |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 68% |
| Apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -30 %; apdare -60 %; dekors un detaļas – 50 % | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 3 |
| Kultūrvēsturiski vērtīga ēka |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums -2 |
| Labs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| labi iekļaujas apkārtējā vidē, vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves sastāvdaļa |

| |
|--|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| vēsturiski nepiemēroto durvju un logu nomaiņa, jumta seguma nomaiņa; slēgu atjaunošana; skursteņa apmešana |

| |
|--|
| piezīmes |
| Ēkas celtniecības laiku un būvdetaļu datējumu iespējams precizēt ēkas arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā; no 1921.gada līdz II Pasaules karam – ebreju draudzes skola |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| datējums | celtniecība | 20.gs.1.cet. (? sākums) |
| | pārbūves | 20.gs.2.puse – ailojuma un lieveņa pārbūve |
| stāvu skaits | | 2 |
| Konstrukcija | | mūra |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmeņi |
| | sienas | Šķelti laukakmeņi; ķieģeļi |
| | zelmīņi | ķieģeļi |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | J bituma dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | laukakmens mūris ar šķembu aizpild., JA |
| | sienas | Izšuvoti ķieģeļi |
| | zelmīņi | Izšuvoti ķieģeļi |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | 4 |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 2 K; 4 KN |
| | aprīkojums | 3 kompl.kāšu viras , stūreņi |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējas | 2 |
| | vēsturiskas | 1 (?) |
| | pēc 20.gs.v. | 1 K |
| | aprīkojums | 2 kompl. kāšu viras |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | 1 |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | izmūrēta ķieģeļu starpdzega, palodzes; ailu ķieģeļu apdare cokolstāvā |
| | vēsturisks | - |
| | pēc 20.gs.v. | dēļu kastes dzega, nepiemērota |
| detāļas un apkārtnes elementi | | - |
| īpaši nozīmīgas detāļas | | sākotnējie būvgaldniecības izstrādājumi |

| |
|----------------------------|
| adrese |
| Talsi, Kalna iela 8 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010120004004 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 02.10.18 |

| |
|---|
| zudumi |
| Bijis koka lievenis ar kāpnēm; 1 logs un 1 ieejas durvis aizmūrētas |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 82% |
| Apjoms –95 %; jumta forma –100 %; būvgaldniecība –55 %; apdare -60 %; dekors un detaļas –100% | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 3 |
| Kultūrvēsturiski vērtīga ēka |

| |
|--|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 4 |
| Nepieciešams fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; lieveņa konstrukcijas atjaunošana; nesen veikta jumta nomaiņa |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| individuāli stāvoša ēka, apjoms kontekstā ar apkārtējo vidi |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| lieveņa atjaunošana; cokolstāvam atbilstošas apdares atjaunošana; skursteņa remonts; nepiemēroto logu, durvju nomaiņa; jumta seguma nomaiņa (skārds, dakstiņi, skaidas) |

| |
|---|
| piezīmes |
| Ēka daļēji degusi; sākotnēji ķieģeļi bijuši krāsoti sarkani ar gaišu šuvojumu |