

datējums	celtniecība	19.gs.beigas (pirms 1897.g.)
	pārbūves	Piebūve (ēka pagarināta) – starp 1907.-1920.gadiem; 20.gs.2.pusē daļēji pārbūvēts fasāžu ailojums
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	ekspozēti ķieģeļu mūris
	zeldmiņi	ekspozēti ķieģeļu mūris
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	8
	pēc 20.gs.v.	2
	aprīkojums	8 V
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 un 1/2 kompl.viru apakš.daļas; 3 fiksāt.
ārdurvis	sākotnējās	1 aploda ar virslogu
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1 METN, 1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 B
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekor	sākotnējs	mūra dzega, koka dzega, izmūrētas palodzes, sandriki, parapets, torņveida izbūves, "spoguļi" (tainstūra un apaļš)
	vēsturisks	mūra dzega, izmūrētas palodzes, torņveida izbūves
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		piebūvei spāres ar dekoratīviem galiem; vārtu viru kāši
īpaši nozīmīgas detāļas		V durvis un logi; S slēģis

adrese
Talsi, Lielā iela 8A

kadastrs	88010090186002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
Pārbūvēta sākotnējās ēkas gala fasāde, mainīti logailu gabarīti, pagarinātajā daļā 1 durvju aila pārveidota par logu, 1 logs aizmūrēts, slēģi, vārti

autentiskuma pakāpe	88%
apjoms –100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 50 %; apdare -100 %; dekors un detaļas –90 %	

arhitektoniskā vērtība – 4/3
Ierindas apbūve; potenciāls vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums –3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu un galdniecības izstrādājumu remonts

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka; fokusējas nozīmīgā skata punktā virzienā no ezera; ir viena no Talsu vecpilsētas apbūvi simbolizējošām celtnēm

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
slēģu atjaunošana; 2 skursteņu galu un 1 skursteņa pārmūrēšana; ūdens notek-sistēmas sakārtošana; koka piebūves pie Zvaigžņu ielas fasādes sakārtošana (saglab.durtiņu sākotn.aprīkojums)

piezīmes
Saglabājušies uzkrāsoti vēsturisko reklāmu uzraksti; ēka sākotnēji krāsota sarkana ar gaišu šuvu; vējterī saglabājusies oriģinālā flīžu grīda; vienu logu neredz

datē-jums	celtniecība	19.gs.3.cet (1871.-1874. ?)
	pārbūves	20.gs.sāk – jumta izbūves.; 20.gs.2.p. piebūve
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		koka; mūra labojumi pagalma fasādē
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; JB
	sienas	koks; V ķieģeļu mūris (labojumi)
	zelmīņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; piebūvei veinslīpes
	vēst. izbūves	2 S mezonīni; 2 V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds; viļņ.azbestcem.loksnes (piebūvei)
sienu apdare	pamati, cokols	JA; JB
	sienas	S dēji (plankas); VJ dēji; JA (labojumi)
	zelmīņi	SV dēji
	mezonīni	V dēji
logi	sākotnēji	3, 2 aplodas
	vēsturiski	8 (1 daļ.mainītas vērtnes); 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	2; 2KN
	aprikojums	1 (20.gs.s.); 2 (18.gs.kāšu viras); V viru kāši
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1kompl. viru kāši un fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda
	pēc 20.gs.v.	1; 3 KN;
	aprikojums	1; 2 kāšu viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	logu apmales; lizēnas; dzegas siluetgriezuma zobinājuma josla
	vēsturisks	logu, durvju apmales; lizēnas; dēļu dzega jumta izbūvēm
	pēc 20.gs.v.	logu, durvju apmales; lizēnas; dēļu dzega
detajas un apkārtnes elementi		Ēka nav vienā līmenī ar apkārtējo apbūvi, tā būvēta zem ielas līmeņa
īpaši nozīmīgas detajas		rokoko logu aprikojums

adrese
Talsi, Lielā iela 10

kadastrs	88010090137001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
Aizmūrēts logs gala fasādē; slēgi; pagalma fasādes koka konstrukcija daļēji aizstāta ar mūri

autentiskuma pakāpe	75%
Apjoms – 85%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 50%; apdare - 80%; dekors un detaļas – 60%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu un galdniecības izstrādājumu, jumta remonts

novērtējums pilsētvidē
Neskatoties uz ēkas novietojumu attiecībā pret ielas līmeni, ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūvē un apkārtējā vidē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Jāremontē fasādes un būvgaldniecības izstrādājumi; visai ēkai nepieciešams vienots tonālais risinājums (t.s. būvgaldniecībai); slēgu atjaunošana

piezīmes
Mūra labojumi veikti uz betonēta cokola; izmantoti arī betona ķieģeļi

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	2 piebūves – 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi; JB
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju; piebūvēm vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Vilņ.azbestcem.loksnes, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	SV A; B
	sienas	ekspozēts S un J ķieģeļu mūris
	zelmīņi	J dēļi; ekspozēts S ķieģeļu mūris
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 aplodas; 1
	vēsturiski	7
	pēc 20.gs.v.	2 K; 2 PL; 4 KN
	aprīkojums	1 kompl.kāšu viras; 1 viru kāsis
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2; 1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 JB
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (1 labots ar silikātķieģ.)
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	dzega- dēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 10A

kadastrs	88010090137002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
cokolā aizmūrēta 1 logaila;

autentiskuma pakāpe	69%
Apjoms – 95%; jumta forma –100 %; būvgaldniecība - 30%; apdare -50%; dekors un detaļas – nav	

arhitektoniskā vērtība – 4
Ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu un galdniecības izstrādājumu remonts

novērtējums pilsētvidē
Apkārtējās apbūves mērogam atbilstoša pagalma ēka; uztverama kompleksi ar ielas māju

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
demontējamas vai apmetamas un krāsojamas silikātķieģeļu piebūves; maināms jumta segums; apmetams cokols, nomaināmi neatbilstošie būvgaldniecības izstrādājumi

piezīmes

datējums	celtniecība	1900.g. (mūra nams kopā ar koka šķūni)
	pārbūves	20.gs.2.puse – ēkas rietumu gala pārbūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		koks; mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi; guļbaļķi; betonēts brandmūris
	zelmīņi	B, koks (?)
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VJ A
	sienas	VJ A; J dēji
	zelmīņi	VJ A
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	5; 2 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	8; 1 KN
	aprikojums	3 kompl.; 3 kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	2 aplodas ar virslogu
	vēsturiskas	1 vārti
	pēc 20.gs.v.	4 KN; 1
	aprikojums	vārtu kāšu viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	3 (2 apmesti)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	mūra starpdzega; koka dzega
	vēsturisks	V apmales 1.stāva ailām
	pēc 20.gs.v.	logu apmales
detajas un apkārtnes elementi		MET enkurs zelmīnī
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 11

kadastrs	88010090013001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
aizbūvētas durvis mūra daļā; ielas fasādē būtiski pārbūvēta, īpaši koka daļa ēkas rietumu galā

autentiskuma pakāpe	41%
apjoms – 50 %; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 15 %; apdare – 40 %; dekors un detaļas –50 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukciju, logu un durvju nomaiņai vai daļējai nomaiņai, jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
iekļaujas apkārtējā vidē un ielas apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
būvgaldniecības izstrādājumu remonts un stilistiski neatbilstošo elementu nomaiņa; iespējams, ielas fasādes krāsojuma dalīšana sākotnējai daļai un 20.gs.2.p. pārbūvētajai daļai

piezīmes
20.gs.2.puses pārbūvē izmainīta ēkas daļas funkcija un atbilstoši tai pakārtota fasādes arhitektūra, nesaglabājot informāciju par vēsturisko funkciju (šķūnis) un koka apdari

datē-jums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	Piebūves -20.gs.1.cet., 20.gs.2.puse
stāvu skaits		1; pagalma piebūvei 3 (atb.reljefam)
Konstrukcija		mūra; piebūves koka (statņu ar planku aizpildījumu)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi, ķieģeļi
	sienas	S ķieģeļi, J ķieģeļi; koks
	zelmīņi	S ķieģeļi
jums	forma	divslīpju; piebūvēm vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcementa lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JAN (fakturēts)
	sienas	SA; piebūvēm V un J dēji
	zelmīņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4; 1 aploda
	vēsturiski	4
	pēc 20.gs.v.	3; 4 KN
	aprīkojums	4 kompl. V kāšu viras
slēgi	sākotnēji	1 kompl. (durvīm)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 kompl.; 2 viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda ar virslogu
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1; 3 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	B
	pēc 20.gs.v.	METN; B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	mūra dzega; izmūrētas palodzes; stapdzega
	vēsturisks	Piebūvei – logu un durvju apmales
	pēc 20.gs.v.	logu apmales, lizēnas, kastes dzega
detāļas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 12

kadastrs	88010090073001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
Skaidu jumta segums; slēgi; 1 logs aizmūrēts; zudušas veikala durvis labajā pusē (2. aila); piebūvē likvidētas 1 durvis

autentiskuma pakāpe	77%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 40%; apdare -50 %; dekors un detaļas –95%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība - 2
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs. Nepieciešams fasāžu remonts

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, neatņemama ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nomainīt nepiemērotos logus un durvis; mainīt jumta segumu; atjaunot slēgus

piezīmes

datējums	celtniecība	1930.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		2 un 3 (atbilstoši reljefam)
Konstrukcija		mūra; koka (2.stāva galv.fasāde)
sienu materiāls	pamati, cokols	SB
	sienas	SB; koks
	zelmīņi	SB
jumts	forma	Vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SB
	sienas	SB; SA
	zelmīņi	SB
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1; 8 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži viru kāši un stūreņi
slēgi	sākotnēji	1 (?)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	
ārdurvis	sākotnējas	5
	vēsturiskas	
	pēc 20.gs.v.	
	aprikojums	5 (t.sk. 2 slēdzenes, 1 aizbīdnis)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 (?)
dekors	sākotnējs	logailu koka apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		būvgaldniecības izstrādājumi, kaltā metāla reste loga aplodā

adrese
Talsi, Lielā iela 12

kadastrs	88010090073002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
koka galerija

autentiskuma pakāpe	85%
apjoms – 95%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 50%; apdare - 95 %; dekors un detaļas – nav	

arhitektoniskā vērtība – 5
Saimniecības ēka

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Ļoti vērtīga ēka (tipoloģisks retums Talsos)

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Slikts. Ēkas 2 stāvs daļēji izdedzis; nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu un konstrukciju remontam, logu un durvju nomaīņai un remontam, jumta remontam

novērtējums pilsētvidē
ēka atrodas pagalmā, no ielas nav redzama; apjoms labi iekļaujas kopējā teritorijas apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
galerijas un zudušo logu atjaunošana

piezīmes
Jumtu un skursteņus neredz; fasādē ievilkts celtniecības gadskaitlis – 1930;

datējums	celtniecība	1855.-1857.g.
	pārbūves	2.stāvu piebūve pagalmā - 20.gs.2.puse
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		koks, guļbūve gludajos pakšos (ēka daļēji apmūrētas vai pārmūrētas sienas)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens un ķieģeļi; JB
	sienas	koks, V ķieģeļi, J ķieģeļi piebūvē
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S mezonīni
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V un J Skārds; viļņ.azbestcem.loksnes pieb.
sienu apdare	pamati, cokols	VA ar jaunu reljefu pārziiedumu; JB
	sienas	guļbalķi; V dēļi; J dēļi; JA
	zelmīņi	guļbalķi; VJ dēļi; JA
	mezonīni	
logi	sākotnēji	1/2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3; 4 KN; 12 PL
	aprīkojums	1/2 kompl. S viru kāši
slēgi	sākotnēji	
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4; 1 KN
	aprīkojums	V durvju slēga cilpa
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	BN (bruģa); METN
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	Dzega (1/2); lizēna; starpdzega (?)
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	logu, durvju apmales; dzega
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		V bruģis pagalmā

adrese
Talsi, Lielā iela 13

kadastrs	88010090136001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
sākotnējais dakstiņu segums; pilnībā mainīts fasādes ailojums;

autentiskuma pakāpe	50%
Apjoms -90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare -50 %; dekors un detaļas - 30 %	

arhitektoniskā vērtība - 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība - 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums - 4
nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukciju, logu un durvju nomaiņai vai daļējai nomaiņai, jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vienotas apdares izveide fasādēm; neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret ēkai stilistiski piemērotiem

piezīmes
ēkas Nr.11 pusē bijuši koka vārti; daļēji deguši bēniņi

datē-jums	celtniecība	19.gs.3.cet. (pirms 1868.g.)
	pārbūves	20.gs.1.puse – piebūve; 20.gs.2.puse – fasādes ailojuma izmaiņas, pārbūvēts jumts
stāvu skaits		1, 2 piebūvei (atbilstoši reljefam)
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J METN (profilēts)
sienu apdare	pamati, cokols	J AN (fakturēts); pieb. -akmens
	sienas	SJ A; piebūve -J dēji
	zelmīņi	SJ A
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1; 1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B piebūvei
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1; 1 MET piebūvei
dekor	sākotnējs	-
	vēsturisks	dzega, starpdzega
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		2 MET enkuri; 2 vitrinām V MET roku balsti
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 14

kadastrs	88010090072001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
Gala fasādē pret ēku Nr.16 aizmūrēti 2 1.stāva logi; pārveidots ielas fasādes ailojums – sākotnēji durvis vidū; vitrinām bijušas marķizes

autentiskuma pakāpe	64%
apjoms – 90 %; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 0%; apdare - 40 %; dekors un detaļas – 90%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, neatņemama ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Vēsturiskai ēkai piemērota jumta seguma materiāla izmantošana, esošo logu nomaiņa pret stilistiski atbilstošiem

piezīmes
Vēsturiski ēkai bijusi piebūve pagalmā. Šobrīd piebūvei jauni apšuvuma dēji, tāpēc nav zināms, vai piebūve ir pārbūvēta. Ēka redzama no ielas (privātīpašums)

datējums	celtniecība	1935.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi; bloki (sienai pret ēku Nr.13)
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 S
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J METN (dakstiņu imitācija)
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA; ķieģeļi pagalma fasādē
	zelmīņi	JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	28 PL
	aprikojums	3 ?
sīļi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1; 3 KN; 1 PL; 1 koka vārti
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 N (flīzētas); 2 B; 1 – koks + metāls
skursteņi	sākotnēji	2; 1 pārmūrēts
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	izmūrētie rāmji; dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Ielas fasādes dekoratīvais apmetums
detāļas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 15

kadastrs	88010090135001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
ēka sākotnēji neapmesta; pagalma pusē 1.stāvā aizmūrētas ailas; ruļļveida žalūzijas vitrinām

autentiskuma pakāpe	65%
apjoms – 95%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 25 %; dekors un detaļas – 100 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
iekļaujas apkārtējā vidē un kopējā ielas frontes apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vēsturiskai ēkai neatbilstošo PL logu un durvju nomaigā

piezīmes
Ēkā pagalma pusē, iespējams, daļēji ietverts 19.gs.ēkas 1.stāvs (?)

datējums	celtniecība	1931.g.
	pārbūves	1963.g. - apmesta 1stāva daļa un uzcelta piebūve
stāvu skaits		1, 2, 3 (atbilstoši reljefam)
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	?
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	?
	sienas	S ķieģeļi; JA
	zelmīņi	S ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1; 2 vitrīnas; 4 PL; 2KN
	aprikojums	2 ?
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2; 1 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 koka
skursteņi	sākotnēji	2 ?
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	Izmūrēta dzega; lizēnas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		J kalta metāla karogturētājs un puķu kastes; J jumtiņš gala fasādē; mūrēta akmens siena
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 16

kadastrs	88010090024001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
2 logailas saīsinātas; virs vitrīnām bijušas marķīzes; liektajā daļā virs vitrīnas bijis uzraksts; pagalma fasādē – aizmūrētas 2 aīlas

autentiskuma pakāpe	75%
apjoms – 95%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 10%; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 100%	

arhitektoniskā vērtība – 4
Ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, neatņemama ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu nomaiņa pret stilistiski piemērotiem; fasādes apmestās daļas esošā krāsojuma maiņa, tonāli to tuvinot neapmestajai ķieģeļu daļai

piezīmes
Anketēta tikai 1931.gada ēka

datējums	celtniecība	1913.g.
	pārbūves	20.s.2.puses nojume pagalmā
stāvu skaits		1-3 (atbilstoši reljefam)
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J METN, dakstiņu imitācija
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	SA; JA (reljefam apmetums neatbilstoša fakturējuma struktūra)
	zelmīņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	32 PL; 1
	aprikojums	4 ?
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 ? (apšūtas ar skārdi)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1; 2 PL; 3 METN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (pagalmā)
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	5
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dzega, rusti; ielas fasādes reljefā apdare un logailas dekoratīvā apdare
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Oriģinālam neatbilstošs fakturēts apmetums
detāļas un apkārtnes elementi		Sākotnējas metālkaluma margas; jauni metālkaluma vārti; 20.gs.2.p. metālkaluma karoga turētājs
īpaši nozīmīgas detaļas		oriģinālie logi; metālkaluma margas

adrese
Talsi, Lielā iela 17

kadastrs	88010090036001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	02.10.18

zudumi
5 logailas aizmūrētas; daļēji zudis frontona metāla dekors; sākotnējie caurbrauktuves vārti

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas –80 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
Arhitektoniski nozīmīgs ielas frontes apbūves apjoms, viena no atpazīstamākajām ēkām Lielajā ielā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vēsturiskai ēkai neatbilstošu būvgaldniecības izstrādājum nomaiņa, frontona dekora atjaunošana

piezīmes

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	1907.g. pārbūve pēc ugunsgrēka, daļēji saglabājot mūra ārsienas; 1920./30.gadi – mezonīns; 20.gs.2.p. – pārbūve, piebūve pa galma pusē
stāvu skaits		1; piebūvei 1 uz augsta cokola
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	mezonīns ielas fasādē
	materiāls	J METN
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA; J dēji
	zelmīņi	JA
	mezonīni	JA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 K; 2 KN; 17 PL
	aprīkojums	-
sīļi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K; 2 PL; 2 METN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 METN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dzega; sandriki;
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 18

kadastrs	88010090062001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
sākotnējā ķieģeļu apdare, 2 "aklie" logi gala fasādē; logiem koka ruļļveida žalūzijas; vēsturiskais ailojums; skaidu jumta segums; dekoratīvs parapets piebūves sienas augšējā daļā

autentiskuma pakāpe	20%
Apjoms – 50 %; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 0 %; dekors un detaļas – 0 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
mēroga un apjoma ziņā labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot ēkai atbilstošu jumta segumu (piem.,skārda) un logus; pārdomāt ēkai neatbilstošo gala fasādes ailojuma risinājumu (pret ēku Nr.16) un reklāmu; atjaunot parapetu virs veikala piebūves

piezīmes
20.gs.2.pusē pilnībā izmainīta ēkas ielas fasādes arhitektūra; starp ēku un ēku Nr.20 bijuši vārti

datējums	celtniecība	1875./78.g. - esošais apjoms
	pārbūves	20.gs.2.puse – 1.stāva ailojuma izmaiņas
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcementa loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	SV A ar JA pārziedumu (fakturētu)
	sienas	VA; JA
	zeldmiņi	VA; JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2;
	vēsturiski	6; 9 aplodas (?)
	pēc 20.gs.v.	26 K; 5 (1960tie); 17 PL; 2 K (kopijas)
	aprīkojums	2 viru kāšu kompl.
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4; 1 KN; 4 METN
	aprīkojums	1 slēdzene (?)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 flīzētas N; 2 MET +B N
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5
dekors	sākotnējs	dzega; starpdzega; pilastrī; "spoguļi"; koka apmales zeldmiņa logiem
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	rusti apmetumā
detāļas un apkārtnes elementi		4 jauni lieveņi
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 22

kadastrs	88010090050001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
Pārbūvēts ēkas stūris, likvidēta ieeja; balkons; aizmūrēti 3 logi gala fasādē; mainīti logailu gabarīti, zuduši slēgi Ezera ielas 1.stāvā; likvidētas sākotnējās ieejas Ezera ielas fasādē; ruļļu žāļūzijas

autentiskuma pakāpe	68%
Apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 10 %; apdare – 50 %; dekors un detaļas – 80 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
pilsētībūvnieciski nozīmīga stūra ēka, atrodas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
atjaunot vēsturisko dakstiņu segumu un balkonu; nomainīt plastmasas logus pret vēsturiskai ēkai atbilstošiem

piezīmes
Domājams, esošajā apjomā ietverta ap 1830.g.(?) būvētā mūra ēka gar Ezera ielu (1.st.); uz fasādēm bijušas krāsotas reklāmas

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	1910.g.pārbūve pēc ugunsgr., izmantojot sākotn.konstrukcijas; 20.gs.1.cet. - vitrīnas; 20.gs.2.p. - nojaukta gala piebūve
stāvu skaits		1; 2 piebūvei
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris; J B piebūvei
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J MET N (Skārda lokšņu)
sienu apdare	pamati, cokols	VA; JA
	sienas	VA; JA
	zelmīņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	11 K; 21 KN; 6 Velux tipa N
	aprīkojums	?
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K; 2 METN;
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 METN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3
dekors	sākotnējs	
	vēsturisks	1910.g. - dzega; starpdzega; sandriki; rusti un "spoguļi"apmetumā; durvju un logailu apmales
	pēc 20.gs.v.	durvju un logailu apmales
detāļas un apkārtnes elementi		2 jauni lieveņi un betonēta platforma pagalma fasādē
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 20

kadastrs	88010090102001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
Piebūve austrumu galā; torniši vai skursteņi uz kores ēkas galos; pakāpieni pie ieejas durvīm; ruļļveida žalūzijas; slēģis (vismaz 1); pagalma piebūvei 2.st.bijusi koka apdare

autentiskuma pakāpe	54%
Apjoms – 80 %; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare -40 %; dekors un detaļas – 50 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, svarīga ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Likvidēt Velux tipa jumta logus ielas fasādē; vēsturiskai ēkai pēc konstrukcijas neatbilstošo logu un durvju nomaiņa

piezīmes
20.gs.2.pusē ielas fasādes austrumu pusē mainīts ailojums; starp ēku un ēku Nr.18 bijuši vārti

datē-jums	celtniecība	20.gs.sāk. (1905.-1909.g.)
	pārbūves	1931.g.-piebūves pārbūv. un Ezera lauk.pusē piecelts jauns apjoms; 20.gs.2.p.– demont. sākotn.piebūve, jauna piebūve pagalmā
stāvu skaits		1; izbūvēts jumta stāvs
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	S un V ķieģeļi; J ķieģeļi piebūvē
	zelmīņi	S ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusņošjauptu galu vienā pusē
	vēst. izbūves	4
	jaunas izbūves	1 pagalmā
	materiāls	S (?) skārds; viļņ.azbestcements loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	SV A
	sienas	SA; JA
	zelmīņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	9 K; 1 KN; 7 PL
	aprikojums	1 kompl.kāšu viras; 1 viru kāsis
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1; 4 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN (bruģa); 1 BN (flīzētas)
skursteņi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dzega; logailu apmales ar lietiem stūra dekoriem; sandriki; rusti apmetumā; izmūrētas profilētas palodzes; "spoguļi";
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		V karoga turētājs; spāres ar dekoratīviem galiem; V vitrīnu metāla marga
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 24 (1)

kadastrs	88010120187001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
pagraba logi; 1 logs aizmūrēts; likvidēts "aklais" logs; pārveidotas durvis; ruļļa žalūzijas; vitrīnām bijušas marķīzes; no pagalma puses ēka sākotnēji nekrāsota

autentiskuma pakāpe	65%
Apjoms – 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība – 15 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 70 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētībūvnieciski nozīmīga stūra ēka, atrodas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot zudušos fasāžu apdares elementus; nomainīt neatbilstošos būvgaldniecības izstrādājumus

piezīmes
Pārbūvētā ēkas sākotnējā pagalma piebūve (Ezera laukuma pusē) anketēta kā ēka Nr.24_2

datējums	celtniecība	1931.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiji	-
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcementa loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	SA; V ķieģeļi pagalma fasādē
	zelmiji	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	7 K; 2 PL
	aprīkojums	3 V kāšu viru kompl.
sīģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1; 2 METN; 1 koka vairogs
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K; 1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	akmens (granīta)
skursteņi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dzega; starpdzega; lizēnas, pilastrī, izmūrētas vitrīnu palodzes, dekoratīvs cokola apmetums
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		S vitrīnu MET margas; karoga turētājs; portāls; spāres ar dekoratīviem galiem
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 24 (2)

kadastrs	88010120187001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
ielas fasādē pilnībā izmainīts 2.stāva ailojums; 1 aizmūrēts logs un durvis pagalmā; rullja žalūzijas

autentiskuma pakāpe	75%
apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 25 %; apdare – 50 %; dekors un detaļas – 100 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, vēsturisku laukumu norobežojošā ielas frontālajā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Ēka sākotnēji bijusi monohromi krāsota

piezīmes
Ēka ir Lielās ielas 24 pārbūvētā pagalma piebūve

datējums	celtniecība	1934./35.g.
	pārbūves	1950tie gadi – 1.stāva vitrīnu pārbūve; 1980tie gadi – nojume
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	-
jums	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA; JA (labojumi)
	sienas	SA; JA
	zelmīņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	15
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 K; 8, 2 aplod.(1950tie); 3 K (1980); 1 PL
	aprīkojums	13 kompl.baskvili ar rokturiem
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN;1 K (1980tie)
	aprīkojums	1 (1980tie)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	5 (?)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	izmūrēta dzega, starpdzega un palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Jauktā tehnikā (krāsojums, keramika) izpildīts polihroms dekors gala fasādē
detajas un apkārtnes elementi		J kaltas MET konsoles puķu kastēm
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 25

kadastrs	88010130139001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi

autentiskuma pakāpe	65%
Apjoms – 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība – 15 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 70 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs. Nepieciešams fasādes un galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē un fokusē skatu no Ezera laukuma puses; arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
iespējama rakstītas reklāmas izmantošana starp 1. un 2.stāva logiem (vēsturiski pastāvējis uzraksts)

piezīmes
Ēkai 2018.g. izstrādāta Krāsu pase un Fasāžu apliecinājuma karte logu atjaunošanai (SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa")

datē-jums	celtniecība	pēc 1905.g.
	pārbūves	20.gs.2.puse – jumta izbūves, slīpais stūris 1.stāvā
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	viļņotās azbestcimenta lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	SA; JA; S ķieģeļi
	zelmīņi	SA; ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	42; 2 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7 PL; 12 K
	aprīkojums	42 (stobrviras)
slēgi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4 komplekti un dažī viru kāši un fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda ar virslogu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K; 2 KN; 1 MET; 1 PL
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1 bruģa N
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4
dekors	sākotnējs	dzega; sandriki; starpdzega; palodzes; dekoratīvā apmetuma detaļas ielas un gala fasāžu 2.stāvā
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas un apkārtnes elementi		S 4 MET enkuri; J jumtiņš virs durvīm; pagraba noeja; S spāres ar dekoratīviem galiem pagalma fasādē
īpaši nozīmīgas detaļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 26

kadastrs	88010120188001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
2 balkoni; vitrīna gala fasādē; slēgi; 3 aizmūrētas logailas; atsevišķām vitrīnām bijušas marķīzes; pilnībā pārbūvētas 1.stāva logailas

autentiskuma pakāpe	77%
Apjoms – 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 40 %; apdare – 50 %; dekors un detaļas – 100 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot likvidēto stūri; pārbūvēt vēsturiskai ēkai neatbilstošo jumta izbūvi; nomainīt ēkas stilistikai nepiemērotos būvgaldniecības izstrādājumus

piezīmes

datē-jums	celtniecība	19.gs.1.cet.
	pārbūves	20.gs.vidus -daļēji mainīts ielas fasādes ailojums; 20.gs.2.puse – nojauktas pagalma piebūves
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Jaukta konstrukcija (1.st.mūra; 2.st. koka)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi; koks
	zelmīņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	viļņotās azbestcimenta lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	VA; JA
	sienas	V un SA; JA; S un V dēji
	zelmīņi	S un V dēji
	mezonīni	Jumta izbūvei – J dēji N
logi	sākotnēji	1 aploda (pagraba logam)
	vēsturiski	6
	pēc 20.gs.v.	40
	aprikojums	dažas V kāšu viras; rokoko stūrenis
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1 S fiksators
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN; 1 K
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1; panduss
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 (1950tie g.); 1 N
dekors	sākotnējs	apmetuma rusti; koka lizēnas (gludas un ar rustojumu); koka dzega
	vēsturisks	logailu apmales un sandriki;
	pēc 20.gs.v.	durvju portāls – 1950.g.; logailu apmales un sandriki (iespējams atjaunotas vēsturiskās ?); starpdzegas dēlis
detāļas un apkārtnes elementi		V restes pagraba logam; V robdēlis pagalma fasādē; vārtu viru kāši
īpaši nozīmīgas detāļas		

adrese
Talsi, Lielā iela 27

kadastrs	88010130140001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
2 pagalma piebūves; sākotnējais ailojums 1.stāvā; balkons uz metāla konsolēm; dakstiņu jumta segums; aizbūvēti 2 logi; logu un durvju slēgi; pakāpieni pie durvīm ielas fasādē

autentiskuma pakāpe	64%
Apjoms – 90 %; jumta forma –95 %; būvgaldniecība – 5%; apdare – 50 %; dekors un detaļas – 80 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētņēmnieciski nozīmīga ēka, vizuāli iezīmē ielas trajektoriju; labi iekļaujas kopējā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot vēsturisko dakstiņu segumu un balkonu; nomainīt plastmasas logus pret vēsturiskai ēkai atbilstošiem; ielas pusē būtu likvidējami skursteņi

piezīmes
ielas fasādes 1.stāvā virs loga redzamas polihroma krāsojuma paliekas

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbes	20.gs.- fasādes pārbeve
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koks, statņu būve; labojumi – mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	koks; J ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	VA, JA mūra daļā; J skārd
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	3
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K vārti; 2 KN vārti; 1KN
	aprikojums	20.gs.2.puses kāšu viras, stūreņi
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
dehors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		V spāres ar sašaurinātiem galiem; 1.stāva logos neatbilstošas metāla restes; V reste zeldmiņa logā
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 27

kadastrs	88010130140004
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
sākotnējais ailojums

autentiskuma pakāpe	60%
apjoms – 90 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 0 %; apdare -50 %; dekors un detaļas – nav	

arhitektoniskā vērtība – 5
Saimniecības ēka

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, kas norobežo pagalmu un redzama no Pilsētas laukuma; labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vārtu ailu sakārtošana un stilistiski neatbilstošo vārtu, logailu un apmetuma nomaiņa

piezīmes

datējums	celtniecība	1905.-1909.g.
	pārbūves	1920./30.g. - pagalma piebūve; 20.gs.vidus -piebūves pārbūve
stāvu skaits		1 (ar drempeli)
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju; piebūvei vienslīpes
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Skārds; viļņ.azbestcem.loksnes (daļēji)
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	SA; JA; V dēji jumta izbūvē
	zelmīņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	14; 3 KN
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K; 1 KN; 1 METN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN (bruģa)
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (?)
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	dzega; starpdzega (profiljosla); palodzes; apmetumā vilkts rustojums
	vēsturisks	loga koka apmales jumta izbūvē
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		1 jumtiņš virs piebūves durvīm; 2 kompl. 1 MET puķu kastu turētāji
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 28

kadastrs	88010120189001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
daļēji sandriki; ielas fasāde pārveidota; aizbūvēta durvju aila fasādē pret ēku Nr.26; marķīzes; sākotnēji jumts bijis iesegts ar papi (?)

autentiskuma pakāpe	62%
apjoms – 95 %; jumta forma – 95 %; būvgaldniecība – 0 %; apdare – 70 %; dekors un detaļas –50 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa
vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Fasādes apdares un dekoratīvo elementu sakārtošana; nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret vēsturiskai ēkai atbilstošiem; dūmeņu galu pārmūrēšana

piezīmes

datē- jums	celtniecība	19.gs.1.puse
	pārbūves	20.gs.sāk. (pēc 1903.g.)- pagalma piebūve; 1953.g. - kap.remonts, ēka paplatināta ~4m; 1984.g. - daļēja rekonstrukcija
stāvu skaits		1,5; 2 uz augsta cokola
Konstrukcija		mūra; koka piebūvei
sienu materiāls	pamati, cokols	S akmeņi; JB
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	S ķieģeļi
jums	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūvei - trīsslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Mīļņ.azbestcem.loksnes (1969.g.); skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA; fragmenrtāri S un VA
	sienas	S un VA; JA
	zelmīņi	S un VA
	mezonīni	S un VA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	37 K; 8 KN; 14 PL; 1 Veux tipa
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5; 2 KN; 2 MET
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	8
dekors	sākotnējs	dzega; lizēnas; starpdzega; mezonīna frontona dekors
	vēsturisks	dzega; starpdzega
	pēc 20.gs.v.	dzega; starpdzega pagalma fasādē
detajas un apkārtnes elementi		2 V viru kāši vārtiem; jumtiņš -J PLN
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 29

kadastrs	88010130141001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
daļēji lizēnas; mainīta piebūves jumta forma; balkons uz metāla konsolēm; logu un durvju slēgi; 2 lieveņi; pagraba noejas izbūve ielas fasādē; mainīts fasādes ailojums; dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe	44%
apjoms -70 %; jumta forma - 50 %; būvgaldniecība -0 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas - 50 %	

arhitektoniskā vērtība - 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība - 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums - 2
Labs. Nepieciešams fasāžu remonts, daļējs būvgaldniecības izstrādājumu remonts

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, neatņemama ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret vēsturiskai ēkai atbilstošiem; dakstiņu seguma un balkona atjaunošana; slēgu atjaunošana

piezīmes
Pagalma piebūvei jau sākotnēji bijusi koka galerija 2.stāvā

datējums	celtniecība	19.gs.beigas (1895.g. ?)
	pārbūves	20.gs.2.puse
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Jaukta – daļēji koks (guļbūve, iespējams, daļēji arī statņu būve); daļēji mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	guļšķautņi; ķieģeļi
	zelmīņi	-
jums	forma	kombinēta
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	JB dakstiņi (sarkani)
sienu apdare	pamati, cokols	J betonēta apmale
	sienas	daļēji guļšķautņi; VA; JA N (reljefs)
	zelmīņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dēļu kastes dzega
detāļas un apkārtnes elementi		4 metāla enkuri; pie austrumu fasādes jauna konteineru novietne
īpaši nozīmīgas detāļas		

adrese
Talsi, Lielā iela 29A

kadastrs	88010130141004
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	67%
apjoms – 100 %; jumta forma –100 %; būvgaldniecība – 0 %; apdare -70 %; dekors un detaļas – nav %	

arhitektoniskā vērtība – 5
saimniecības ēka

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Nepieciešami fasāžu un konstrukciju remonts, logu un durvju nomaiņa vai daļējai nomaiņa, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, redzama daļēji no ielas; kontekstā ar apkārtnējo apbūvi

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem

piezīmes
iespējams, mūra noliktava (pēc vēst. Informācijas) būvēta apvienojot ar vecāku koka būvi

datē-jums	celtniecība	19.gs.4.cet. (1880.g. ?)
	pārbūves	19.gs.beigu piebūve un, domājams, apšuvums; aizbūvētas kāpnēs uz galeriju un galerijas dienvidu gais
stāvu skaits		2
Konstrukcija		koka guļbūve; piebūve – statņu konstr.
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	koks
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūvei –divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņotas un gludas azbestcem.loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	neredz, betona apmale pa perimetru
	sienas	V un J dēļi
	zelmīņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2 K
	vēsturiski	4; 3 verandas logi; 1 piebūvē
	pēc 20.gs.v.	6 K; 12 KN; 6 PI;
	aprīkojums	2 un 1/2 kompl. S; 1 V kompl. piebūvē
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3 kompl.viru kāši; 1 kompl.fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 K
	pēc 20.gs.v.	2 K; 3 KN
	aprīkojums	
kāpnēs	sākotnējās	kāpnēs uz galeriju, aizšūtas 19.gs.b.
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 METN; 2 B
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	logailu apmales 3 logiem; dēļu dzega
	vēsturisks	stūra rusti un daļa lizēnas ar dekoru; dekoratīvs dzegas dēlis piebūvē
	pēc 20.gs.v.	stūra rusti un daļa lizēnas ar dekoru; logailu apmales KN;
detajas un apkārtnes elementi		koka balsti; J bruģakmeņu iebraucamais ceļš
īpaši nozīmīgas detajas		S un V logi un aprīkojums

adrese
Talsi, Lielā iela 29B

kadastrs	88010130141003
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
Dakstiņu jumta segums; slēgi; vēsturiskā durvju vieta; oriģinālās galerijas margas

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -20 %; apdare -60 %; dekors un detaļas –80 %	

arhitektoniskā vērtība – 4/3
ierindas apbūve; potenciāls vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis;

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka
vizuāls tehniskais novērtējums – 2; 3(piebūvei)

Labs. Nepieciešami minimāli līdzekļi defektu novēršanai vai fasādes pārkārtošanai; piebūvei nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi
--

novērtējums pilsētvidē
Sākotnēji pagalma ēka, kas fokusējas vēsturiskos skata punktos no Pilskalna; apjoms un mērogs kontekstā ar apkārtējo apbūvi

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret sākotnējiem atbilstošiem; dakstiņu seguma un slēģu atjaunošana

piezīmes
ēka, domājams, sākotnēji nav bijusi apšūta; ap 1900.g. fasādes bijušas ļoti tumšas, slēgi, logi, apmales un lizēnas gaišas; gaišs arī galerijas margu aizpildījums

datējums	celtniecība	19.gs.sākums
	pārbūves	19.gs.4.cet.-mūra piebūve; 20.gs.v. piebūve A galā (likvid.); 20.gs.2.p.– pieb. daļēji paaugstināta; J ateju piebūve; koka piebūve
stāvu skaits		1,5; 2 piebūvei
Konstrukcija		koks; piebūve – mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	Mūris - V un J ķieģeļi; koks (mezonīni)
	zeldmiņi	Koks; V ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūvēm – asim. divslīpju un vienslīpnes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Skārds (dakstiņu imitācija)
sienu apdare	pamati, cokols	Sekundāri apmūrēts, JA; piebūve -JA
	sienas	VA, labots; PL dēļi; piebūve – JA, PL dēļi
	zeldmiņi	VA, labots; piebūve – JA
	mezonīni	VA
logi	sākotnēji	1 (pusloka)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	13 K; 19 PL; 2 Velux tipa
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN; 2 PL
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B; 1 BN (ar metāla margām); 1 METN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, labota; pilastrī mezonīnā; pusloka logailas apdare;
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	1.stāva pilastru apšuvums; pilastrī gala fasādē; logailu apmales; lizēnas
detaljas un apkārtnes elementi		vēsturiski vārtu stabi un betona pakāpieni; J kafejnīcas terase ielas pusē
īpaši nozīmīgas detaljas		sākotnējais logs un fasādes koka apdares elementi

adrese
Talsi, Lielā iela 30

kadastrs	88010120190001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
Sākotnējā koka apdare, dakstiņu jumta segums; slēgi; sākotnējā ailojuma izmaiņas

autentiskuma pakāpe	43%
Apjoms – 75 %; jumta forma – 75 %; būvgaldniecība – 15 %; apdare – 20 %; dekors un detaļas – 50 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Ēka jau sākotnēji atvērta no ielas līnijas, veidojot pārrāvumu apbūves līnijā. Ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vēsturiskai ēkai neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa; plastmasas apšuvuma dēļu likvidācija un apmetuma atjaunošana; nepiemērotā 20.gs.2.puses dekora un likvidācija; reklāmas stilistikas maiņa

piezīmes
Ēka apsekota bez koka piebūves; 1968.-72.gada pilsētas kartē fiksēta mūra ēka ar koka piebūvi, bet vēsturiskajā informācijā 1931.gadā minēta koka ēka (?)

datējums	celtniecība	20.gs.1.cet. (pēc 1916.g.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; 3 (pagalmā atbilstoši reljefam)
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA; JA; J akmens apšuvums; B
	sienas	eksponēti ķieģeļi (krāsoti); SA; JA
	zelmīņi	SA; JA
	mezonīni	eksponēti ķieģeļi
logi	sākotnēji	10; 8 apaļie
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	26 KN; 22 K; 11 apaļ; Velux tipa logi
	aprīkojums	?
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	9 K; 6 KN (t.sk. 2 balkona durvis)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B; 1 BN (bruģētas)
skursteņi	sākotnēji	7
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
dekors	sākotnējs	logailu apmetuma apdare; mūra dzega ar zobinājumu; starpdzega; izmūrētas palodzes; lizēnas; "spoguļi"
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		1 vārtu viru kāsis; 3 metāla enkuri; J metāla margas pagalma kāpnēm; J balkons pagalma korpusam
īpaši nozīmīgas detāļas		J kafejnīcas terase pagalma fasādē ; J mūra siena pie pagraba ieejas

adrese
Talsi, Lielā iela 31

kadastrs	88010130019001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
aizmūrētas durvis ielas fasādē un 9 logi gala fasādēs

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -20 %; apdare -30 %; dekors un detaļas - 95 %	

arhitektoniskā vērtība - 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība - 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums - 2
Labs. Nepieciešams daļējs fasāžu un sākotnējo logu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa, labi redzama no ezera un ir dominējoša nozīmīgos skata punktos

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemēroto logu un durvju nomaiņa pret ēkai stilistiski atbilstošiem; ēkas krāsojuma atjaunošana; jālikvidē logos ievietotie kondicionieri

piezīmes
Ēkā, domājams, saglabājušās 19.gs.4.cet. celtās ēkas konstrukcijas; sākotnēji esošā ielas fasādē ķieģeļi bijuši krāsoti dzeltenī, šuves izvilktas ar valnīti, masā tonētas pelēkas

datē- jums	celtniecība	1856.g.
	pārbūves	1881.g. mūra piebūve ēkas galā; 20.gs.2.puse piebūve pagalmā
stāvu skaits		2; 1 – piebūvei ēkas galā
Konstrukcija		mūris; piebūves mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	ķieģeļi, akmeņi; piebūve – V ķieģeļi; piebūve pagalmā – J ķieģeļi (silikātķ.)
	zelmīņi	S ķieģeļi; V ķieģeļi; J ķieģeļi
jums	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; pieb.- vienslīpnes; pagalma piebūve divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Mīļn.azbestcem.l.; pieb.- METN (dakst.)
sienu apdare	pamati, cokols	S un VA; JA
	sienas	S un VA; JA
	zelmīņi	SA; JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 aplodas (pagraba logiem)
	vēsturiski	9
	pēc 20.gs.v.	8 K; 6 KN; 15 PL;
	aprīkojums	9
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	3
dekors	sākotnējs	dzega; starpdzegas; logailu apmales; sandriki; mūra palodzes
	vēsturisks	Parapets; dzega
	pēc 20.gs.v.	J mūra palodzes; piebūvēm dēļu dzega
detāļas un apkārtnes elementi		4 MET enkuri; J jumtiņš virs ieejas pagalma piebūvē
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 32

kadastrs	88010120191001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
balkons ar metāla margām fasādes centrā; ailojuma izmaiņas 1.stāvā (bijuši veikali A pusē)

autentiskuma pakāpe	67%
apjoms – 90 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 15 %; apdare – 50 %; dekors un detaļas – 95 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka
vizuāls tehniskais novērtējums – 2; 1 (piebūvei)
Labs. Nepieciešams daļējs fasāžu un vēsturisko logu remonts, krāsošanas darbi; piebūvei - nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa; kopā ar ēkām Lielā ielā 34 un 36 veido 19.gs.1.puses/ vidus ēku kompleksu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Balkona atjaunošana; nepiemēroto logu nomaiņa ar vēsturiskiem logiem atbilstošiem koka logiem; dakstiņu jumta seguma atjaunošana

piezīmes

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	20.gs.1.puse –3 koka piebūves; 20.gs.2.puse -remonts
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Koka -1.stāvs guļbūve statņos, 2.stāvs guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi; ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi
	zelmīņi	koka karkass ar dēļu apšuvumu
jumts	forma	Divslīpju; divām piebūvēm vienslīpes, 1 – kombinēts
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	gludās un viļņotās azbestcem.loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	JA; V ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi; V un J dēji piebūvei; labojumi ar skārdu
	zelmīņi	V un J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	5; 8 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 K
	aprikojums	6 kompl. Kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	5 kompl.viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprikojums	1 kompl. (viras ar dek. galiem); aizbīdnis
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1 KN; 1 METN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	Lizēnas; logailu apmales un palodzes; durvju apmales; profilētu dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		2 metāla savilces; J betona kāpnes gar fasādi
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 32A

kadastrs	88010120191002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	19.09.18

zudumi
slēgi; dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe	74%
Apjoms – 95 %; jumta forma – 95 %; būvgaldniecība -40 %; apdare – 50 %; dekors un detaļas –90 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Slikts. Nepieciešams fasāžu remonts; logu un durvju remonts vai nomaiņa; konstrukciju un jumta remonts

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Skatā no ielas redzama kā fona apbūve, norobežo gruntsgabalu Lielā ielā Nr30.

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
dakstiņu seguma atjaunošana; guļbajņu un apdares dēļu atjaunošana trūkstošajās vietās; piemērotu koka kāpņu izbūve; loga vērtīgu trīsrūšu dalījuma atjaunošana; dūmeņu galu pārmūrēšana un apmešana

piezīmes

datējums	celtniecība	19.gs.1.puse
	pārbūves	19.gs.vidus - pārbūv. pagalma fasāde; 19.gs.2.p.-3 piebūves; 20.gs.s. - piebūve 20.gs.2.p. – 2.st. izbūve ielas fasādes vienā daļā
stāvu skaits		1; 2 (iela); 3 (pagalms)
Konstrukcija		mūris; piebūves galos -mūris; piebūves pagalmā – mūris; mūris + koka statņu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	ķieģeļi; pagalma piebūve - ķieģeļi + koks
	zelmīņi	ķieģeļi; pagalma piebūve - ķieģeļi + koks
jums	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem un divslīpju; piebūvēm pag.– vienslīpes (?)
	vēst. izbūves	S mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V skārds; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VA; JAN (reljefs)
	sienas	SA; JA; piebūvei – V dēji
	zelmīņi	SA; VA (pag. fas.); JA; piebūvei – V dēji
	mezonīni	SA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2; 3 piebūvei
	pēc 20.gs.v.	15 K; 17 KN; 3 PL
	aprikojums	Atsevišķas V kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	10 KN; 1 PL
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B
	pēc 20.gs.v.	3 B; 2 BN; 1 METN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3
dekors	sākotnējs	Pamatapjomam – K dzega; M dzega un starpdzega; apmetuma un koka logailu apmales
	vēsturisks	Piebūvēm - parapets, logailu apdare; M un K dzegas; reljefs "spogulis"; K logailu apmales; robdēlis pagalma WC piebūvei
	pēc 20.gs.v.	dēļu kastes dzega
detāļas un apkārtnes elementi		reste logā - METN; J skārda jumtiņš virs pagalma durvīm
īpaši nozīmīgas detāļas		Mezonīna koka dzega

adrese
Talsi, Lielā iela 33

kadastrs	88010130006001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
lievenis ar čuguna lējuma margām; dakstiņu jumta segums; ailojuma izmaiņas ielas fasādē; no ielas bijusi izbūvēta noeja pagrabā; logu un durvju slēgi; ap 20.gs.vidu nojaukta piebūve pagalmā

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms – 85 %; jumta forma –85 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare -70 %; dekors un detaļas – 95 %	

arhitektoniskā vērtība – 4/3
ierindas apbūve/ potenciāls vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka
vizuāls tehniskais novērtējums – 3; 1 (piebūvei)
Apmierinošs. Nepieciešams daļējs fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi; rietumu gala piebūvei notiek jumta nomaīņa, pagalma koka piebūvei konstrukciju maiņa un fasāžu remonts.

novērtējums pilsētvidē
Nozīmīga Lielās ielas apbūves sastāvdaļa; labi redzama no ezera un ir dominējoša nozīmīgos skata punktos

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Dakstiņu jumta seguma un pagalma fasādes krāsojuma atjaunošana; neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaīņa

piezīmes
koka piebūvei zem skārda seguma izmantotas skaidas

datē-jums	celtniecība	19.gs.v., ir 1859.g. (ar pieb. pagalmā)
	pārbūves	20.gs.pēd.cet. - ēkas remonts, mainīts 1.stāva ailojums ielas fasādē; 21.gs.sāk. - piebūve pagalmā
stāvu skaits		2; J piebūve – 1
Konstrukcija		mūra; J piebūve koka karkasa
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	ķieģeļi; J piebūve - koks
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem, trīsslīpju piebūvei; J piebūvei vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Bitumena šķindēļi N
sienu apdare	pamati, cokols	VA; JAN
	sienas	SA; JA
	zelmīņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	17 KN; 1 Pl; 2 Velux tipa N
	aprīkojums	1 kompl.kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K; 3 KN; 1 MET vārti piebūvē
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	granīta; METN
skursteņi	sākotnēji	2 pārbūvēti
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	logailu apmales; sandriki; dēļu dzega; profilēta vienlaidu palodze; "spogulis"
	vēsturisks	profils virs logailām gala fasādēs (?)
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 34

kadastrs	88010120002001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	31.08.18

zudumi
dakstiņu jumta segums; ailojuma izmaiņas 1.stāvā ielas fasādē; sandriki virs durvju ailām (durvis bij.abas malējās ailas); slēģi logiem un durvīm; "spogulī" bijis reljefs dekoratīvs apmetums; marķīzes

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms – 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -5 %; apdare -50 %; dekors un detaļas – 90 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs. Ēka daļēji remontēta. Nepieciešams daļējs fasāžu remonts

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa; kopā ar ēkām Lielā ielā 32 un 36 veido 19.gs.1.puses/vidus ēku kompleksu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot 1.st.logailu apdari – apmales, sandrikus; atjaunot dakstiņu segumu; nomainīt PL logus un neatb.durvis; Velux tipa jumta logus aizstāt ar jumta logu izbūvēm (vēsturisk bij. 2); mainīt reklāmu

piezīmes
Bijuši vārti starp Lielās ielās 36 namu

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	20.gs.vidus -remonti, 1980.gadi – kapitālais remonts, pagalma piebūves un pagalma ēku pārbūve
stāvu skaits		1; 2 atbilstoši reljefam
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zelmīņi	JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	20 K; 5 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K; 2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 B; 1 KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	mūra dzega un dekoratīvi mūrēta ķieģeļu josla; starpdzega
detāļas un apkārtnes elementi		J neatbilstošs jumtiņš virs ieejas ielas fasādē
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 35

kadastrs	88010130142001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.08.18

zudumi
koka dzega; mainīts dekoratīvās ķieģeļu joslas mūrējuma princips; durvju un logu slēgi; ielas fasādes ailojums

autentiskuma pakāpe	46%
Apjoms – 80 %; jumta forma – 95 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare -50 %; dekors un detaļas – 0 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Ļoti labs. Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka, labi iekļaujas ielas frontes apbūvē; vēsturisko ēku vietā uzcelto pagalma korpusu fasāžu arhitektūra atbilst vēsturiskās apbūves raksturam un mērogam

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
esošās metāla kāpņu margas un jumtiņa nomaiņa pret vēsturiskai ēkai piemērotiem

piezīmes
anketēta tikai ielas māja ar piebūvi

datējums	celtniecība	1851.-56. (Iesp., piebūves 1.st.sākotn.?)
	pārbūves	20.gs.1.cet. piebūve (malējā); 20./21.gs.remonts;
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Jaukta – mūris/ koks
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi; koks (gala sienas 1.st. guļbaļķu)
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju; piebūvēm vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	bitumena šķindeļi N; J ruberoīds piebūvēm
sienu apdare	pamati, cokols	JAN
	sienas	S dēļi; V dēļi; J dēļi N; JAN (moderna reljefa faktūra)
	zeldmiņi	V dēļi; J dēļi N
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4; 1 (daļēji)
	pēc 20.gs.v.	6 K vitrīnas; 6 KN; 9 PL ;6 Velux tipa N
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	2 K; 3 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN (bruģa); 2 J B; 1 MET + koks
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 METN; 1
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	Dzega; koka logailu apmales; sandriki; lizēnas
	pēc 20.gs.v.	logailu apmales; dēļu dzega; profilētas palodzes; sandriki
detāļas un apkārtnes elementi		J metāla puķu kastu turētāji; mūrēta terasveida atbalsta siena pagalmā
īpaši nozīmīgas detāļas		

adrese
Talsi, Lielā iela 36

kadastrs	88010120049001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	31.08.18

zudumi
ailojuma izmaiņas 1.stāvā ielas fasādē; 2 vēsturiskas jumta izbūves; logu un durvju slēgi; koka logailu apmales; lizēnas; pakāpieni ielas fasādē; dakstiņu jumta segums; vārti

autentiskuma pakāpe	44%
apjoms – 80 %; jumta forma –90 %; būvgaldniecība – 15 %; apdare -30 %; dekors un detaļas – 5 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 1
Nesen veikti remonta darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa; kopā ar ēkām Lielā ielā 34 un 36 veido 19.gs.1.puses/vidus ēku kompleksu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
atjaunot dakstiņu jumta segumu; nomainīt neatbilstošos logus un durvis; Velux tipa jumta logus aizstāt ar jumta logu izbūvēm; nomainīt esošo mūsdienīgo fasāžu reljefo apmetumu uz gludu

piezīmes
nepieciešams atjaunot dēļu apšuvumu trūkstošajos laukumos pagalma fasādē

datējums	celtniecība	1930.gadu 2.puse
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; 2 atbilstoši reljefam
Konstrukcija		Jaukts – koka uz mūra cokola
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi; ķieģeļi; piebūvei -betons
	sienas	koks (vertik. Plankas vai brusas); akmeņi; ķieģeļi (1.st.pagalma)
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju; piebūvēm – vienslīpnes, trīsslīpju
	vēst. izbūves	3
	jaunas izbūves	1 (daļēji iela) ; 2 (daļēji iela, pagalms)
	materiāls	J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA; VA un JA N (fakturēts);
	sienas	VA; JA
	zelmīņi	VA; JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 (jumta) 2; 3 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	36 KN; 4 K
	aprīkojums	2
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1 K; 2 KN; 2 MET N
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	B
	pēc 20.gs.v.	2 B; 1 bruģa N
skursteņi	sākotnēji	3
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	koka apmales sākotnējo logu un durvju ailām; starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dēļu kastes dzega
detāļas un apkārtnes elementi		V karoga turētājs; JN lieveņa nojume ar šifera jumtu
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 39

kadastrs	88010130043001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	31.08.18

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	61%
apjoms –100 %; jumta forma – 95 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare -50 %; dekors un detaļas – 40 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
Ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasādes, jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētņēmnieciski nozīmīga ēka, fokusējas Lielās ielas pagriezienā virzienā uz centru. Ar mērogu un apjoma arhitektūru abi iekļaujas apkārtējā vidē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
fakturētā apmetuma likvidācija un gludas apmetuma faktūras atjaunošana; koka apmaļu atjaunošana ailām; neatbilstošos logu un durvju nomaīņa

piezīmes
Ēkas cokolā saglabājušies vecāku būvju mūra konstrukcijas; ēkas koka daļa (bijusi apšūta ar darvotu papi) nav bijusi vēl apmesta 1930.gadu beigās

datējums	celtniecība	19.gs.1.puse. (iespējams, vecāka ?)
	pārbūves	20.gs.2.p. -2 jaunas logailas ielas fasādē; iesp., daļēji pārbūvēta pagalma fasāde nojumes zonā un piebūve
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koka – guļbūve (daļēji); piebūve – koka
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	guļšķautņi
	zelmīņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; piebūvei vienslīpnes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V (?) dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	mūris
	sienas	V dēļi; VA; J dēļi; guļbalķi
	zelmīņi	VA; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	3 K; 1 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4
	aprīkojums	2 fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 vārti
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN; K vārti
	aprīkojums	lentveida kāšu viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	
	vēsturisks	līzēnas; V koka apmales
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzega; J koka apmales, palodze; robdēlis (iespējams, vēsturiskā robdēļa kopija ?)
detajas un apkārtnes elementi		akmens bruģis ēkas saimniecības daļā zem jumta
īpaši nozīmīgas detajas		sākotnējie vārti; guļbalķu siena nojumē

adrese
Talsi, Lielā iela 40

kadastrs	88010120231001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
Pārkares balsti 20.gs.1.pusē bijuši ķieģeļu, izšuvoti (dom., sākotnēji varēja būt koka); logu apmales; slēgi

autentiskuma pakāpe	57%
apjoms – 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -20 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 30 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums –3
Apmierinošs. Nepieciešams fasādes remonts, atsevišķu būvgaldniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas apkārtējā vidē, vienīgā ēka, kas Lielās ielas augšdaļā izēmē apbūvi ielas pāra numuru pusē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
slēgu atjaunošana; neatbilstošo būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa; šauro apšuvuma dēļu nomaiņa uz platākiem; balstu atjaunošana vēsturiskajā veidolā (mūrāti vai koka)

piezīmes

datējums	celtniecība	1910.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1 un 2, atbilstoši reljefam
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	-
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J skārds; tornim – dabīgais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA, labots
	zelmīņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 K; 6 KN
	aprīkojums	-
sīļi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dzega; starpdzega; parapets ar reljefu dekoru; sandriks; "spoguļi"; fakturētais apmetums
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		Vēja rādītājs (restaurēts sākotnējais vai izgatavota kopija, nav informācijas); J metālkaluma jumtiņš virs durvīm ; J metālkaluma kāpņu margas;
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 41

kadastrs	88010130053001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
tornim nav atjaunots sākotnējais ieseguma raksts (izmantotas citas formas šifera plāksnes) un zudis akcentējošais dekors uz šķautnēm; garākajām vitrīnām iekšējai vērtnei bijis neogotisks spraišojums

autentiskuma pakāpe	76%
Apjoms – 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -0 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas – 100 %	

arhitektoniskā vērtība – 4/3
ierindas apbūve/potenciāls vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs. Nepieciešami minimāli līdzekļi defektu novēršanai vai fasādes pārkārtošanai

novērtējums pilsētvidē
Pilsētbūvnieciski nozīmīgs akcents ielu krustojumā; ēkas lokalizācija iezīmē Lielās ielas pagriezienu, jo fokusējas pretskatā pret ielu, kā arī marķē Ūdens ielas trasi; ēka organiski iekļaujas kopējā teritorijas apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Vēsturiskai ēkai atbilstošas konstrukcijas logu izmantošana (ar vērtņi virs šķērša); kondicioniera noņemšana no fasādes

piezīmes
uz ēkas bijušas krāsotas reklāmas

datē-jums	celtniecība	19.gs.vidus, pirms 1861.g.
	pārbūves	19.gs.4.cet. (pēc 1886.g.) - pārbūve esošajā apjomā; 1968.g.- kapitālais remonts, piebūve
stāvu skaits		2 un 3, atbilstoši reljefam
Konstrukcija		koks; mūris cokola stāvā
sienu materiāls	pamati, cokols	akmeņi
	sienas	koks; mūris; 20.gs.2.puses piebūve – mūra
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcimenta lokšnes
sienu apdare	pamati, cokols	VA; JA N (reljefs)
	sienas	S un V dēļi; J dēļi (labojumi); JA piebūvei; ar skārdu labots dēļu apšuvums
	zelmīņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	27; 4 KN (20.gs.2.p. piebūvē); 10 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; starpdzegas, lizēnas; apmales (2 logiem fasādē pret ēku K.Mīlenbaha ielā 3)
	vēsturisks	dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	logu apmales, lizēnas
detāļas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
Talsi, Lielā iela 43

kadastrs	88010130083001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
lieveņa izbūve ar kāpnēm un balkonu; aizbūvētas 2 sākotnējās logailas; dakstiņu segums; durvju un logu slēgi; mainīts ielas fasādes ailojums; pakāpieni pie bij.veikala durvīm ielas

autentiskuma pakāpe	52%
Apjoms – 60 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 0 %; apdare – 50 %; dekors un detaļas – 50 %	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas apkārtējā vidē un ir nozīmīga ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
līdzīga izmēra, vēsturiskam apšuvumam atbilstoša platuma dēļu izmantošana fasāžu apdarē; vēsturisko logailu apmaļu atjaunošana; balkona atjaunošana (bez lieveņa)

piezīmes
Ēkas pārbūves datējums hipotētisks, būtu precizējams ēkas izpētē arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā