

datē-jums	celtniecība	19.gs./20.gs.mija
	pārbūves	20.gs.2.puse (piebūve ēkas galā)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; piebūve silikātķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju; piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S un J apmetums
	zelmīņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3; 2 aplodas
	vēsturiski	1; 2(?)
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	3
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5 logiem stobrviru apakšējās daļas
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2
dēkors	sākotnējs	mūra starpdzega; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		4 MET enkuri
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
<b>Talsi, Saules iela 1</b>

kadastrs	88010130126001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	11.10.18

zudumi
Slēgi; 3 aizbūvētas logailas

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms – 95%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 15%; apdare - 60%; dekors un detajas – 100%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Brīvēstāvoša ēka, labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nomainīt jumta segumu pret skārdu; atjaunot slēģus

piezīmes

datējums	celtniecība	19.gs./20.gs.mija
	pārbūves	20.gs.2.puse (noejas piebūve pagrabā)
stāvu skaits		1 ar drempeli
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju; piebūvei – divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotās azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	1 apmetums
	sienas	Neapmestas – divu veidu ķieģeļi
	zelmīņi	Neapmesti – divu veidu ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 7KN; 5PL
	aprikojums	2
sīģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	izmūrēta starpdzega un palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		dekoratīvi griezti spāru, mūrlatas un koptura gali
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
<b>Talsi, Saules iela 3</b>

kadastrs	88010130127001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	11.10.18

zudumi
ielas fasādē aizmūrētas durvis; 1 logs aizmūrēts

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms – 95%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 12%; apdare - 75%; dekors un detaļas – 100%	

arhitektoniskā vērtība – 4

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts

novērtējums pilsētvidē
Brīvstāvoša ēka, labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa pret skārdu

piezīmes

datē-jums	celtniecība	19.gs./20.gs.mija
	pārbūves	20.gs.1.cet. (veranda, kas 20.gs.2.pusē pārbūvēta; piebūve ēkas galā); 20.gs.2.puse piebūve pagalmā
stāvu skaits		1,5; 20.gs.2.puses piebūvei – 2
Konstrukcija		mūra; veranda un piebūve – koka
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi; veranda un piebūve – koka
	zeldmiņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju; pagalma piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1 mezonīns
	materiāls	skārds; viļņotās azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums ar labojumiem; V apmetums
	sienas	S apmetums; J dēļi
	zeldmiņi	S apmetums; J dēļi
	mezonīni	J apmetums; J dēļi
logi	sākotnēji	13; 13 mazi drempelī un zeldmiņos
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9K
	aprīkojums	13 logiem stobrviras un MET stūreņi
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 betona ar MET margām
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2; 2MET
dekors	sākotnējs	mūra starpdzegas, palodzes, sandriki;
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	koka apmales verandas un piebūves logailām
detāļas un apkārtnes elementi		dekoratīvi griezti spāru gali; dekoratīvi griezts dēlis gar jumta apakšējo malu
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
<b>Talsi, Saules iela 5</b>

kadastrs	88010130128001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	11.10.18

zudumi
Verandas oriģinālā apdare; galvenajā fasādē aizmūrēta durvjaila

autentiskuma pakāpe	79%
apjoms – 75%; jumta forma – 75%; būvgaldniecība - 73%; apdare - 75%; dekors un detaļas – 95%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Brīvstāvoša ēka, labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa pret skārdu; koka piebūvju apšuvuma dēļu nomaiņa pret horizontāliem un platākiem

piezīmes
5 logailas aizklātas ar sekundāriem materiāliem, nav apsekojamas; pagalma pusē logiem iekšējie slēgi

datējums	celtniecība	1959.g.
	pārbūves	20.gs.4.cet. (piebūve)
stāvu skaits		1; daļai ēkas – 2
Konstrukcija		
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	akmens; silikātķieģeļi
	zelmīņi	-
jums	forma	četrslīpju; piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds; viļņotās azbestcementa loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums; J apmetums
	sienas	Ekspozēts akmens mūris; S reljefs apmetums; J apmetums (piebūve)
	zelmīņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	12; 2 MET žalūzijas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	1B
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2; 1MET
dekors	sākotnējs	koka dzega; mūra dzega; izmūrētas palodzes un pārsedes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		apmetumā no ķieģeļu šķembām veidots ēkas celšanas gadaskaitlis
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
<b>Talsi, Saules iela 7B</b>

kadastrs	88010130079001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	11.10.18

zudumi
aizmūrēta galvenā ieejas durvjaila; pārveidotas 2 logailas

autentiskuma pakāpe	85%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība - 67%; apdare - 85%; dekors un detaļas – 95%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts

novērtējums pilsētvidē
brīvstāvoša ēka kvartāla dziļumā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
apmest skursteņus; nomainīt viļņotās azbestcementa loksnes pret skārdu; nomainīt ēkas stilistikai neatbilstošās durvis

piezīmes
Ēka celta kā kapliča; sekundāras restes logiem

datējums	celtniecība	20.gs.1.cet.
	pārbūves	20.gs.60.gadi (nojume virs ieejas pagalma pusē)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	betonēti akmeņi un ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums, labots
	sienas	S apmetums
	zelmīņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	9
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	11K; 6PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda ar virslogu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN vērtnes
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 betona
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; izmūrētas starpdzegas un palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detajas		-

adrese
<b>Talsi, Saules iela 9</b>

kadastrs	88010130129001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	11.10.18

zudumi

autentiskuma pakāpe	86%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 33%; apdare - 95%; dekors un detaļas – 100%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
nepieciešama fasāžu pārkrāsošana

novērtējums pilsētvidē
Brīvstāvoša ēka, labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nomainīt plastmasas logus un neatbilstošās durvis pret vēsturiskajai ēkai atbilstošiem

piezīmes

datējums	celtniecība	20.gs.1.cet.
	pārbūves	-
stāvu skaits		Vienā galā 1 ar drempeli, otrā – 2
Konstrukcija		mūra; koka (?)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	mūra; koka (?)
	zeldmiņi	koka; mūra (?)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums, labots
	sienas	S apmetums
	zeldmiņi	S apmetums; S dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	9
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	2 logiem kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprikojums	1
kāpnes	sākotnējas	1 betona
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
dekors	sākotnējs	koka logailu apmales un dekoratīvi jumtiņi; koka starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas un apkārtnes elementi		dekoratīvi griezti spāru gali; dekoratīvi griezts dēlis gar jumta apakšējo malu; MET karogkāta turētājs
īpaši nozīmīgas detaļas		-

adrese
<b>Talsi, Saules iela 13</b>

kadastrs	88010130025001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	11.10.18

zudumi

autentiskuma pakāpe	96%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 90%; apdare - 95%; dekors un detaļas – 95%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
nepieciešams fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Brīvstāvoša ēka, kas atrodas atrauti no ielas, piebraucamā ceļa malā un izteikti zemāk par Saules ielas brauktuves līmeni

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai

piezīmes
ēka apsekota tikai no ielas puses