

datē-jums	celtniecība	19.gs.1.puse
	pārbūves	19.gs.4.cet (piebūve pret pagalmu); 20.gs.2.puse (2 piebūves)
stāvu skaits		1 – pret ielu; 2 – pret pagalmu
Konstrukcija		koks; mūris (cokolstāvs)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; J betons
	sienas	koks
	zelmīņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšlauptiem galiem; divslīpju (piebūve);
	vēst. izbūves	2 (19.gs.4.cet.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	vilņotās azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	J apmetums
	zelmīņi	V dēji; J apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	9
	pēc 20.gs.v.	5 K; 6 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2; 2 KN
	aprīkojums	2 viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B ar MET margu
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (laboti)
	pēc 20.gs.v.	3
dēkors	sākotnējs	-
	vēsturisks	apmales; lizēnas; dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	apmales
detajas un apkārtnes elementi		20.gs.2.puses lievenis ar jumtiņu
īpaši nozīmīgas detajas		

adrese
<b>Talsi, Ūdens iela 1</b>

kadastrs	88010130082001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	03.10.18

zudumi
slēgi; galvenajā fasādē 1.ailā no kreisās bijusi durvjaila

autentiskuma pakāpe	46%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 25%; apdare - 5%; dekors un detajas – 10%	

arhitektoniskā vērtība – 4
ierindas apbūve

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
fasāžu, konstrukciju, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, iezīmē Ūdens ielas trajektoriju, kas šobrīd netiek izmantota kā iela.

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
slēgu atjaunošana; skursteņu apmešana; jumta seguma nomaiņa pret dakstiņiem

piezīmes
Nojaukta blakus ēka Kalēju ielas stūrī

datē-jums	celtniecība	19.gs.2.cet.
	pārbūves	19.gs.4.cet. (domājams, ēka pagarināta un paplatināta); 20.gs.2.puse (pagalma piebūve)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koks – guļbūve; mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	koks; 20.gs.2.p. piebūve - silikātķieģeļi
	zelmīņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums
	sienas	V apmetums
	zelmīņi	V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	6; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	3 K; 2 komplekti K vērtnes
	aprīkojums	5 S; 1 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1 K (pagraba loga (?) slēgi)
	aprīkojums	1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 – ar apmetumā izvilktiem ķieģeļiem
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	logu koka apmales
	vēsturisks	dēļu dzega (19.gs.4.cet.); logu koka apmales; fasāžu dekoratīvais apmetums (20.gs.30.gadi)
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas un apkārtnes elementi		-
īpaši nozīmīgas detāļas		-

adrese
<b>Talsi, Ūdens iela 3</b>

kadastrs	88010130049001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	31.08.18

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	83%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība - 50%; apdare - 90%; dekors un detaļas – 95%	

arhitektoniskā vērtība – 4/3
ierindas apbūve / potenciāls vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
fasāžu, konstrukciju, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
brīvēstāvoša ēka gar ielas fronti, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
slēgu atjaunošana; viena skursteņa gala atjaunošana; pagalma piebūves apmešana; jumta seguma nomaiņa pret dakstiņiem vai skārdu

piezīmes
gala un ielas fasādēs paplašināta 1 loga

datē-jums	celtniecība	18.gs (?)
	pārbūves	Ap 1910.g. (2 piebūves)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koks
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	koks; ķieģeļi
	zelmīņi	koks
jums	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; vienslīpes (V piebūvēm)
	vēst. izbūves	3 (ap 1910.g.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	dakstiņi (apakšā skaidas); J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	V dekoratīvs apmetums; J apmetums
	sienas	V dēji; V apmetums
	zelmīņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 (?) pagrabā
	vēsturiski	15
	pēc 20.gs.v.	1; 1KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5; 3 fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 (pārliktas)
	vēsturiskas	3
	pēc 20.gs.v.	2; 1 aploda ar virslogu
	aprīkojums	2
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B; 1K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (2 pārmūrēta augšdaļa)
	pēc 20.gs.v.	-
dēkors	sākotnējs	-
	vēsturisks	pilastri; dēļu dzegas; apmales; lizēnas
	pēc 20.gs.v.	-
detajas un apkārtnes elementi		MET reste pagraba logam; robdēlis; stikla dakstiņš
īpaši nozīmīgas detajas		cokolstāva ārdurvis ar rokoko stila atslēgas cauruma nosegvairodziņu

adrese
<b>Talsi, Ūdens iela 5</b>

kadastrs	88010130144001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	31.08.18

zudumi
5 slēgi

autentiskuma pakāpe	89%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 66%; apdare - 85%; dekors un detajas – 95%	

arhitektoniskā vērtība – 4/2
ierindas apbūve / potenciāls valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
fasāžu, konstrukciju, jumta un būvgaldniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
brīvistāvoša ēka; fokusējas vēsturiskos skata punktos, īpaši virzienā no ezera

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
-

piezīmes