

| | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| datējums | celtniecība | 18.gs.2.puse |
| | pārbūves | 20.gs.sāk. (saīsināta un, iespējams, apmūrēta) |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | mūra |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens; ķieģeļi |
| | sienas | ķieģeļi |
| | zelmiņi | koks |
| jums | forma | divslīpju, vienā galā ar pusšļauptu galu |
| | vēst. izbūves | 1 (20.gs.2.pusē paplašināta) |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | dakstiņi, apakšā skaidas |
| sienu apdare | pamati, cokols | V apmetums, daļēji zudis |
| | sienas | V apmetums |
| | zelmiņi | V apmetums |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 2 |
| | pēc 20.gs.v. | 3K; 2KN |
| | aprīkojums | 2 komplekti |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 2 aploda |
| | pēc 20.gs.v. | 1KN |
| | aprīkojums | 1 komplekts viru kāši |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | bij. 1B |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 1 |
| | pēc 20.gs.v. | 1 |
| dēkors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | dēļu dzega |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| detajas un apkārtnes elementi | | MET puķu kastes un karogkāta turētājs; 5 granīta stabiņi ar MET ķēdi; 2B žoga stabi |
| īpaši nozīmīgas detajas | | - |

| |
|---------------------------------------|
| adrese |
| Talsi, Voldemāra Ruģēna iela 3 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010130035001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 11.10.18 |

| |
|--|
| zudumi |
| slēgi; izkritušas V durvis; aizmūrētas 2 logailas gala fasādē; |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 64% |
| apjoms – 95%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība - 16%; apdare - 70%; dekors un detajas – 50% | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 3 |
| kultūrvēsturiski vērtīga ēka |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 5 |
| ēka avārijas stāvoklī; nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas remontā |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa |

| |
|--|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| atjaunot slēgus. Nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem |

| |
|----------|
| piezīmes |
| |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| datējums | celtniecība | 1902.-1914.g. |
| | pārbūves | 20.gs.1.cet. (pagalma piebūve) |
| stāvu skaits | | 1,5 ar drempeli; pagalmā 2 ar drempeli |
| Konstrukcija | | koka; pagalma pusē 1.stāvs mūra |
| sienu materiāls | pamati, cokols | mūris |
| | sienas | koka; pagalma pusē 1.stāvs mūra |
| | zeldmiņi | koka |
| jums | forma | divslīpju; piebūvei vienslīpes |
| | vēst. izbūves | 1 mezonīns |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | viļņotās azbestcimenta lokšnes |
| sienu apdare | pamati, cokols | J apmetums |
| | sienas | S dēji; V dēji (pagalma piebūve); J apmetums 1.stāvā pagalma pusē |
| | zeldmiņi | S dēji |
| | mezonīni | S dēji |
| logi | sākotnēji | 3 (drempelī, mezonīnā) 4 aplodas zeldmiņos |
| | vēsturiski | 1 |
| | pēc 20.gs.v. | 1K; 24PL; 1 velux tipa |
| | aprīkojums | - |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | 2 fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējās | 1 aploda |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 3KN; 1MET |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1B |
| skursteņi | sākotnēji | 2 |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | K starpdzega; K lizēnas; 1 palodze |
| | vēsturisks | lizēnas |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| detaļas un apkārtnes elementi | | dekoratīvi griezti spāru gali; V karoga kāta turētājs; bijis žogs ar 20.gs.1.puses betona stabiņiem |
| īpaši nozīmīgas detaļas | | - |

| |
|--------------------------------|
| adrese |
| Talsi, Voldemāra Ruģēna iela 5 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88010130004001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 11.10.18 |

| |
|--|
| zudumi |
| slēgi; logailu apmales; 1 aizbūvēts logs |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 58% |
| apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 8%; apdare - 40%; dekors un detaļas – 45% | |

| |
|----------------------------|
| arhitektoniskā vērtība – 4 |
| ierindas apbūve |

| |
|------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 3 |
| kultūrvēsturiski vērtīga ēka |

| |
|---|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 2 |
| nepieciešami nelieli ieguldījumi – logailu apmaļu atjaunošana, krāsošanas darbi |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| labi iekļaujas apkārtējā vidē, būtiska ielas frontes apbūves sastāvdaļa |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| nomaiņīt jumta segumu pret skārdu; Nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem; uzlikt vēsturiski atbilstošas logailu apmales |

| |
|----------|
| piezīmes |
| |